

Varmemaskiner og termofysikkens 2.lov

omgjør indre energi til mekanisk energi. (varmæenergi) K turbin: fra en varmækilde



Syklisk prosess



QH = W + QL Termofysikkens 2, lov

1. Ingen syklisk Varmemaskin

kan ha som eneste resultat

at varme blir follstendig

omformet til arbeid.

Lord Kelvin

2. I alle prosesser blir energikvaliteten lavere.

3. Varme går ikke av seg selv fra et legeme med lav temperatur til et legeme med høy temperatur.

Virkningsgraden til varmemaskiner

$$\eta = \frac{W}{Q_H}$$
eks, Bensinmotor 20-30%
$$E(motor 90-99\%)$$
Ingen evighetsmaskiner

Carnot maskinen, en idealisert varmemaskin

$$\frac{Q_{L}}{Q_{H}} = \frac{T_{L}}{T_{H}} \quad og \quad W = Q_{H} - Q_{L}$$

$$4. \quad gir \quad \eta_{c} = \frac{W}{Q_{H}} = \frac{Q_{H} - Q_{L}}{Q_{H}} = 1 - \frac{Q_{L}}{Q_{H}} = 1 - \frac{T_{L}}{T_{H}}$$

$$1 \quad virkeligheten, \quad noe \quad friksjonstap. \quad Carnotprinsippet$$

Eks. 7.9 Damptorbin
$$t_{H} = 527^{\circ}C = (527 + 273)K = 800K$$

 $t_{L} = 27^{\circ}C = (27 + 273)K = 300K$
 $\eta = 1 - \frac{T_{L}}{T_{H}} = 1 - \frac{300K}{800K} = 0,625 = \frac{63\%}{800K}$