







































	_						1 4	1 -		т _	T 0	T 0	1 40	1 44	1 40	4.0	T 44	1 4-	1 46
	0		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Α	- ,	- Да се оправят топломерите. - Да се опишат контактните системи на всички прозорци. - Да се оправи схемата на електромера, защото в изпълнението, не се ползва нулевитя потенциал.																	
В																			
С																			
D																			
Е																			
F																			
G																			
Н																			
		Orlin Di	mitrov					F	OLYG	ONTE	EAM L	PROJET: OBJET: MODEL:	%projet %objet		CLIEN	IT: %client			
DECT		NAME		REVISION		Lappo			tle: TODO			MODEL:	%model						
DESI File:			Į	CHKD		APPD	·		label2			%label3			%la	bel1 File:			21/21