[FAQ08044]电池温度检测在高低温时偏差较大

[DESCRIPTION]

6572平台温度检测不准确,高低温时最大偏差10度

[ROOT CAUSE]

SW参数溢出

[SOLUTION]

patch ALPS00683656