

POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013283568

Seg: Pl Governo

Ref: 001008307003

DADOS DO CLIENTE

Emissor da ordem: 1001232255

Nome do cliente: APM DA ESCOLA ESTADUAL VILA VITORIA

Endereço: Rua Vítor Modesto Bonavilla Complemento:

Bairro: Conjunto Habitacional Vida Nova

Cidade: Campinas UF: SP

Contato: Keller proati ou talita secretaria

Número: s/n **CEP:** 13057551

1º Telefone: 19-32242737 2º Telefone: 19-32242737 3º Telefone: 19-992194617

DADOS DO CHAMADO			
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica	
Data:22/05/2025 Hora: 9:2 Responsável: 32551316000168 Forma: Sintoma: SISTEMA OPERACIONAL COM FALHA OS do cliente:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342	
	Tipo chamado: Garantia TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	Bairro:BAETA NEVES Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624	

DADOS DO EQUIPAMENTO				
	•	Início garantia: 16/06/2021 Término garantia: 16/06/2026		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade 1: ABERTURA Início: 22/05/2025 09:02 Término: _/_/__ _:_

- * 22/05/2025 09:02 ESCOLA VILA VITORIA (32551316000168)
- * ao ligar vai direto para tela de boot

Atividade 2: UTILIZANDO BACKUP

- Início: 27/05/2025 17:28 Término: 27/05/2025 17:25
- * 27/05/2025 17:28 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- * DANIFICADOS 00000000011175125
- * EQUIPAMENTO COM PLM COM FALHA, NÃO RECONHECE EMMC, NECESSÁRIO A TROCA DA PLM. EFETUADO A TROCA DA PLM. RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E RECONFIGURAÇÃO DE BIOS, TESTES DE TODAS AS FUNÇÕES. EQUIPAMENTO OPERACIONAL

Atividade 3: FINALIZADO TECNICAMENTE Início: 27/05/2025 17:28 Término: 27/05/2025 17:25

- * 27/05/2025 17:28 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- * 00000000003044468

Atividade 4: ENCERRAMENTO Início: 27/05/2025 17:28 Término: 27/05/2025 17:32

- * 27/05/2025 17:28 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- * EQUIPAMENTO COM PLM COM FALHA, NÃO RECONHECE EMMC, NECESSÁRIO A TROCA DA PLM. EFETUADO A TROCA DA PLM. RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E RECONFIGURAÇÃO DE BIOS, TESTES DE TODAS AS FUNÇÕES. EQUIPAMENTO OPERACIONAL

DADOS ADICIONAIS			
Deslocamento:km Refeição: R\$	Outros:		
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento	o foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso. Número de Rastreio:		
Data:// Nome do técnico:	Nome do cliente:		
Nº documento do técnico:	Nº documento do cliente:		
Assinatura:	Assinatura:		