半穿戴式手指动作探测器Prototype使用说 明

2018年11月28日

程序

1. Arduino程序

见文件夹WIFI6050ReaderWithMux。


原型机中已经烧录, 理论上无需再次烧录。

1. Processing程序

见文件夹Serial6050ShowOne_Angle。


测试

安装Processing3, 打开文件如下图



点击△运行程序,点击□中止程序(不会生成数据文件)。

程序运行如下:



首先将鼠标移到此界面上面,点击一下界面使得键盘对程序起效。

然后通过键盘控制。控制方法如下:

按S键Start 按Q键Quit(这样才会存储数据。如果点击□结束则不存储数据) 按+键下一张(即是看下一个关节传感器的状态) 按-键上一张 按>键开始轮播 按<键停止轮播

界面中的*指示当前的传感器编号。

Debug

1. 软件


注意!需要更改端口号。下方terminal中显示多个端口号。其排序从0开始。将设备端口号序号填入Serial6050ShowOne_Angle.pde的下方所示代码中。

```
println(Serial.list());

tring portName = Serial.list()[2];

port = new Serial(this, portName, 115200);
```

在我的设备中, 第三个是, 所以我填2。



2. 硬件

由于原型机线材原因、会导致运行不稳定。

出错时现象如下:

- 1. 小飞机乱舞, 方向不稳定。
- 2. 小飞机只能在一个平面上运动,另一个方向无法运动。
- 3. 上方数字变红。这样debug难度降低。当看到变红的则按+-号跳转到该传感器,然后看一下是 否真的出错了。

解决方法如下:

- 1. 将装置断电, 然后重启。
- 2. 如果没有解决,则是有线断了,找到断了的线,重新焊接。
- 3. 如果焊接无用,则是传感器坏了,更换传感器。{注意!更换的感器需校准后使用。}