Relatório Técnico de Vistoria

Data da Vistoria: 2025-06-24 Localização do Imóvel: casa dela

Responsável Técnico: Paulo Eduardo Lima

- 1. **Estado de Conservação da Estrutura**
- **Descrição**: A estrutura do imóvel apresenta um estado de conservação **ruim**. Isso pode indicar problemas estruturais significativos que demandam uma análise detalhada para evitar riscos à integridade da edificação. Recomenda-se um estudo mais aprofundado para identificar as causas dessa degradação.
- 2. **Estado de Conservação da Pintura**
- **Descrição**: O estado da pintura é classificado como **razoável**. Embora não apresente problemas severos, é possível que existam áreas que necessitem de manutenção para evitar a degradação da estrutura e a estética do imóvel.
- 3. **Estado das Instalações Elétricas**
 - **Estado Geral**: **Bom**
- **Descrição**: As instalações elétricas se encontram em bom estado, garantindo segurança e eficiência no fornecimento de energia. Contudo, recomenda-se uma revisão periódica para manter essa condição.

VISTORIA

- 4. **Estado das Instalações Hidráulicas**
 - **Estado Geral**: **Razoável**
- **Descrição**: As instalações hidráulicas estão em estado razoável, o que pode indicar necessidade de manutenção preventiva para evitar futuros problemas de vazamentos ou obstruções.
- 5. **Estado do Telhado**
 - **Estado Geral**: **Razoável**
- **Descrição**: O telhado apresenta um estado relativamente aceitável, embora possa exigir inspeções regulares. A manutenção consistente é aconselhável para evitar infiltrações que possam comprometer a estrutura.
- 6. **Estado do Piso**
 - **Estado Geral**: **Ruim**
- **Descrição**: O piso do imóvel apresenta clareza de deterioração, sendo necessário reparos ou até mesmo a troca de revestimentos para garantir a segurança dos usuários.
- 7. **Segurança das Portas e Janelas**
- **Descrição**: As portas e janelas não oferecem condições adequadas de segurança, apresentando vulnerabilidades que podem ser exploradas. É essencial

realizar uma avaliação e implementar melhorias nessa área.

8. **Funcionamento do Sistema de Alarme**

- **Descrição**: O sistema de alarme está em funcionamento, o que é positivo em termos de segurança. No entanto, é necessário garantir que os dispositivos estejam sempre em bom funcionamento e realizar testes regulares.

9. **Presença de Pragas**

- **Descrição**: Não há evidências da presença de pragas, o que é um indicativo positivo em relação à conservação do ambiente e à saúde dos ocupantes.

10. **Presença de Infiltrações**

- **Descrição**: Não foram encontradas infiltrações, o que sugere uma boa impermeabilização nas áreas inspecionadas, embora a condição geral do telhado deva ser monitorada.

Conclusão

A vistoria revelou uma série de problemas que afetam a segurança e a durabilidade do imóvel, com destaque para a estrutura e o piso que requerem atenção imediata. A conservação razoável de elementos como telhado, pintura e instalações hidráulicas sugere que há espaço para melhorias, mas também aponta para a necessidade de uma vigilância contínua para evitar que se tornem problemas sérios.

Recomendações

- **Estrutura**: Realizar uma análise estrutural detalhada por um engenheiro especializado.
- **Piso**: Planejar a reparação ou substituição das áreas danificadas.
- **Portas e Janelas**: Melhorar a segurança das aberturas.
- **Revisão de Manutenção**: Implementar um cronograma regular de manutenção para as instalações hidráulicas e elétricas.
- **Monitoramento do Telhado**: Acompanhar a condição do telhado e realizar reparos necessários para evitar infiltrações futuras.

Observações Gerais

Recomenda-se uma abordagem proativa em relação à manutenção do imóvel. A realização de inspeções regulares e a implementação das melhorias necessárias garantirão a segurança e aumentarão a vida útil da edificação. Além disso, é aconselhável a conscientização dos moradores sobre a importância da conservação e da manutenção preventiva do ambiente.

Paulo Eduardo Lima Engenheiro Responsável