# BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE

**Nombre de Institución/ Organización** Escuela Alfonso Guillen Zelaya

**Fecha de Recepción:** 30/10/2026 **Fecha de Entrega:** 30/10/2026

## Datos del Equipo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código:** | PC01, PC02 PC03, PC05 | **Tipo de Equipo:** | | **Marca / Modelo:** | Compaq, Dell, hp | **No. de Serie:** | |
| **Ubicación:** | Siguatepeque | **Responsable:** | Equipo #4 | | | | |

**Detalle del Hardware:**

1GB de RAR
AMD Semprom (tm) Processor LE-1300 ] PC01

PC 02
2GB d RAM Intel Celeron

PC 03
40 GB HDD + 50 GB HDD
1 GB RAM | INTEL CELERON | W7

PC 06
4GB RAM | DISCO DURO SSD 119 GB | INTEL i5 1590 W11

PC 09
DELL | 1GB RAM / W7
25 GB 1, Particion C
50 GB 2 ... D
12 GB memoria
INTEL CELERON

PC 08
1GB RAM
INTEL CELERON
W7

PC 07
4GB RAM
Intel
Core i5-

Escaneado con CamScanner

**Registro de intervenciones:**

Pasta termica.
Alcohol isopropilico.
Aire comprimido

**Lista de verificación**

| Elemento | Estado(Bueno/Regular/Malo) | Observaciones |
|---|---|---|
| Teclado | Bueno / Bueno / Bueno | / Bueno / Bueno |
| Mouse | Bueno / Regular / Regular | / Bueno / Bueno |
| Monitor | Bueno / Bueno / Regular | / Bueno / Bueno |

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| **Sistema Operativo** | Windows 10/10/7/11 | |
| **Fuente de poder** | Genérico | |
| **Motherboard** | | |
| **Procesador** | AMD atom Intel, Celeron | Intel Celeron |
| **Memoria RAM** | 2GB / 2GB / 1GB / | |
| **Disco duro / SSD** | HDD 50 GB | |
| **Ventiladores** | Bueno / Bueno / Bueno | / Bueno |
| **Cables internos** | Bueno / Bueno / Bueno | / Bueno |

**Diagnóstico del equipo:**

| Falla | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Ninguna PC1<br>Ninguna PC2<br>Ninguna PC3<br>Ninguna PC6<br>Ninguna PC9<br>Falla, nada video PC08<br>Ninguna PC07 | Indeterminada | Sin solución |

Escaneado con CamScanner

**Observaciones:**

PC-1: faltaba 1 tornillo de disipador
PC-8 No da video

Grupo #4

**Firmas**

**Técnico Responsable**

**Supervisor**

Escaneado con CamScanner