
## 绘制巧克力包装机的工作循环图

(1) 绘制工艺原理图,分析工艺操作顺序

机器的工艺过程为送料、剪纸、顶糖、折纸,如下图所示。



实际需要讨论的机构有四个: 送料辊轮、剪刀 8、顶糖杆 5、活动纸板 6。

- (2) 绘制各执行机构的运动循环图
- ①确定各机构的运动循环

给定理论生产率 43200 件/班,则

$$Q_t = 43200 \div (60 \times 8) = 90 \text{ (4/min)}$$

于是分配轴转速

$$n = 90r/min$$

所以各机构运动循环

$$T_p = \frac{60}{n} = \frac{2}{3} \text{ s}$$

②确定各机构运动循环的组成区段

送料辊轮的运动循环分为两个区段:转位运动时间 $T_{k1}$ ,停歇时间  $T_{o1}$ 。

剪刀机构的运动循环分为三个区段:剪切工作行程时间 $T_{k8}$ ,返回行程时间 $T_{d8}$ ,停留时间 $T_{o8}$ 。

顶糖机构的运动循环分为四个区段:工作循环时间 $T_{k5}$ 、在工作位置停留时间 $T_{c5}$ 、返回行程时间 $T_{d5}$ 、在初始位置停留时间 $T_{a5}$ 。

- ③确定各机构运动循环内各区段的时间及分配轴转角
- a. 送料辊轮机构

试取送料时间 $T_{k1} = \frac{2}{13}s$ ,则停歇时间 $T_{01} = \frac{20}{39}s$ ,相应的分配轴转角分别为

$$\varphi_{k1} = 360^{\circ} \times \frac{T_{k1}}{T_p} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{2}{13}}{\frac{2}{3}} = 83.1^{\circ}$$

$$\varphi_{01} = 360^{\circ} \times \frac{T_{01}}{T_p} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{20}{39}}{\frac{2}{3}} = 276.9^{\circ}$$

#### b. 剪刀机构 8

试取剪切工作行程时间 $T_{k8} = \frac{1}{26}s$ ,则相应的分配轴转角 $\varphi_{k8} = 20.8$ °。

初定 $T_{d8} = \frac{5}{156}$ s,则 $T_{o8} = \frac{31}{52}$ s,相应的分配轴转角 $\phi_{d8} = 17.3$ °、 $\phi_{o8} = 321.9$ °。

### c. 顶糖机构 5

试取工作位置停留时间 $T_{s5} = \frac{1}{78}s$ ,则  $\phi_{s5} = 6.9$ °。


初定  $T_{k5}=\frac{3}{26}s$  ,  $T_{d5}=\frac{7}{78}s$  ,则  $To_5=\frac{35}{78}s$  ,相应地,  $\phi_{k5}=62.3^\circ$  ,  $\phi_{d5}=48.5^\circ$  ,  $\phi_{a5}=242.3^\circ$  。

## d. 活动折纸板

试取工作行程时间 $T_{k6} = \frac{2}{39}$ s,则  $\phi_{k6} = 27.7$ °。

初定 $T_{s6}=\frac{1}{39}s$ 、 $T_{d6}=\frac{35}{156}s$ ,则 $T_{o6}=\frac{19}{52}s$ ,相应的, $\phi_{s6}=13.8^\circ$ , $\phi_{d6}=121.1^\circ$ , $\phi_{o6}=197.3^\circ$ 。

## e. 绘制各执行机构的循环图,如下图所示




#### (3) 各执行机构的时间同步化设计

四个执行机构有三对同步点:  $B_1 - A_8 \times B_8 - A_5 \times B_5 - A_6$ ,将同步点重合,有最短工作循环

$$\begin{split} T_{pmin} &= T_{k1} + T_{k2} + T_{k3} + T_{k4} + T_{s4} + T_{d4} = \frac{95}{156}s \\ \text{取错移量} \ \Delta_{t1} &= \Delta_{t2} = \Delta_{t3} = \frac{1}{52}s \ , \ \textit{相应地,} \ \Delta_{\phi 1} = \Delta_{\phi 2} = \Delta_{\phi 3} = 10.4^\circ, \ \textit{则} \\ T_p &= T_{pmin} + \Delta_{t1} + \Delta_{t2} + \Delta_{t3} = \frac{2}{3}s \end{split}$$

# (4) 绘制工作循环图 初步的工作循环图如下图所示



将 $C_6$ 和 $A_1$ 视为一对同步点,使 $C_6$ 相对 $A_1$ 有一超前量  $\Delta_{\phi 4} = 10.4$ °,则可从分配轴转角为 $\phi_p' = 238.9$ ° + 10.4° = 249.3°处将运动循环图截掉,将机构 6 的部分返回行程放于前面,从而将运动循环缩减为

$$T'_p = \frac{\varphi'_p}{\varphi_p} T_p = 0.46s$$

$$n'_p = \frac{60}{T'_p} = 130 \text{r/min}$$

$$Q'_p = 130 \text{ /#/min}$$

将分配轴转角按比例放大,得到修正后的工作循环图如下图所示:

