## 巧克力自动包装机工作循环图

- 1. 四个工艺过程:
  - ① 送料——间歇运动的拨糖盘将巧克力送到包装工位,与此同时,间歇送料辊轮将包裹巧克力的包装纸送到巧克力与机械手之间。
  - ② 剪纸——剪刀下落,将所需长度的包装纸从卷筒纸带上剪下,剪刀返回原位。
  - ③ 顶糖——接糖杆下行,将包装纸顶向巧克力的上表面,同时顶糖杆上行。当顶糖杆与巧克力接触时,接糖杆与顶糖杆一起夹着巧克力上行,到达机械手的夹持部位,经过一段时间的停留后各自退回。在此过程中,完成包装纸的初步成型。
  - ④ 折纸——机械手将巧克力与包装纸—起夹住,活动纸板将一侧包装纸折向中央,保持一段时间返回原味。接着机械手带包装纸的巧克力转向下一个工位。在机械手转位过程中,固定托板将另一侧包装纸折向中央。
- 2. 绘制各执行机构的运动简图和运动循环图
  - ① 确定机构的运动循环Tp.若给定巧克力自动包装机的理论生产率为

43200 件/班,则
$$Q_T = \frac{43200}{60} \times 8 = 90$$
(件/min)

分配轴每转完成一块巧克力的包装,则分配轴的转速为

$$n = 90(r/min)$$

分配轴每转的时间就是该机的工作循环,即等于各个执行机构的运动循环,所以 $T_P = \frac{60}{n} = \frac{2}{3}$ (s)

② 确定各机构运动循环的组成区段。拨糖,送料辊轮和机械手转位都是间歇运动机构,他们的运动循环由两个区段组成:

 $T_{K1}$ ——拨糖盘,送料辊轮和机械手转位等三个机构的转位运动时间; $T_{o1}$ ——拨糖盘,送料辊轮和机械手转位等三个机构的停歇运动时间。

因此应有

$$T_{P1} = T_{K1} + T_{O1}$$

相应的分配轴转角为 $\phi_{P1} = \phi_{K1} + \phi_{O1} = 360$ °

剪刀机构 8 的运动循环可分为三个区段:

 $T_{K8}$ ——剪刀机构的剪切工作行程时间;

 $T_{d8}$ ——剪刀机构的返回行程时间;

To8——剪刀机构在初始位置的停留时间。

因此,应有

$$T_{P8} = T_{K8} + T_{d8+}T_{O8}$$

相应的分配轴转角为

$$\emptyset_{P8} = \emptyset_{K8} + \emptyset_{d8} + \emptyset_{O8}$$

顶糖机构 5 的运动循环的组成区段为:

 $T_{K5}$ ——顶糖机构的顶糖工作行程时间;

 $T_{s5}$ ——顶糖机构在工作位置的停留时间;

 $T_{d5}$ ——顶糖机构的返回行程时间;

 $T_{05}$ ——顶糖机构在初始位置的停留时间。

因此应有

$$T_{p5} = T_{K5} + T_{s5} + T_{d5} + T_{o5}$$

相应的分配轴转角为

$$\emptyset_{p5} = \emptyset_{K5} + \emptyset_{s5} + \emptyset_{d5} + \emptyset_{o5}$$

活动折纸机构 6 的运动循环也可以分成四个区段:

 $T_{K6}$ ——活动折纸机构的工作行程时间;

Ts6——活动折纸机构在工作位置的停留时间;

 $T_{d6}$ ——活动折纸机构的返回行程时间;

 $T_{06}$ ——活动折纸机构在初始位置的停留时间。

因此应有

$$T_{p6} = T_{K6} + T_{s6} + T_{d6} + T_{o6}$$

相应的分配轴转角为

$$\emptyset_{p6} = \emptyset_{K6} + \emptyset_{s6} + \emptyset_{d6} + \emptyset_{o6}$$

- ③ 确定各机构运动循环内各区段的时间及分配轴转角。
  - a. 送料辊轮机构运动循环各区段的时间及分配轴转角: 根据工艺要求,试取送料时间 $T_{k1} = \frac{2}{13}s$ ,则停歇时间 $T_{o1} = \frac{20}{39}s$ 则相应的分配转角分别为

$$\emptyset_{K1} = 360^{\circ} \times \frac{T_{K1}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{2}{13}}{\frac{2}{3}} = 83.1^{\circ}$$

$$\emptyset_{01} = 360^{\circ} \times \frac{T_{o1}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{20}{39}}{\frac{2}{3}} = 276.9^{\circ}$$

b. 剪切机构 8 运动循环各区间段的时间及分配轴转角: 根据工艺要求,试取送料时间 $T_{K8} = \frac{1}{26} s$ ,则相应的分配轴转角为

$$\phi_{K8} = 360^{\circ} \times \frac{T_{K8}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{1}{26}}{\frac{2}{3}} = 20.8^{\circ}$$

初定 $T_{d8} = \frac{5}{156}s$ ,则 $T_{o8} = \frac{31}{52}s$ 则相应的分配轴转角为

$$\phi_{d8} = 360^{\circ} \times \frac{T_{d8}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{5}{156}}{2} = 17.3^{\circ}$$

$$\emptyset_{o8} = 360^{\circ} \times \frac{T_{o8}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{31}{52}}{\frac{2}{3}} = 321.9^{\circ}$$

c. 顶糖机构 5 的运动循环各区间的时间及相应的分配轴转角:

根据工艺要求,试取工作位置的停留时间 $T_{B5} = \frac{1}{78}s$ ,则相应的分配轴转角为

$$\phi_{B5} = 360^{\circ} \times \frac{T_{B8}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{1}{78}}{\frac{2}{3}} = 6.9^{\circ}$$

初定 $T_{K5} = \frac{3}{26}s$ , $T_{d5} = \frac{7}{78}s$ ,则 $T_{o5} = \frac{35}{78}s$ 则相应的分配轴转角为

$$\emptyset_{K5} = 360^{\circ} \times \frac{T_{K5}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{3}{26}}{\frac{2}{3}} = 62.3^{\circ}$$

$$\emptyset_{d5} = 360^{\circ} \times \frac{T_{d5}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{7}{78}}{\frac{2}{3}} = 48.5^{\circ}$$

$$\emptyset_{o5} = 360^{\circ} \times \frac{T_{o5}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{78}{35}}{\frac{2}{3}} = 242.3^{\circ}$$

d. 活动折板机构 6 的运动循环各区间的时间及相应的分配轴转角: 根据工艺要求,试取工作位置的停留时间 $T_{k6} = \frac{2}{39}s$ ,则相应的分配轴转角为

$$\emptyset_{k6} = 360^{\circ} \times \frac{T_{k6}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{12}{39}}{\frac{2}{3}} = 27.7^{\circ}$$


初定 $T_{K6} = \frac{1}{39}s$ , $T_{d6} = \frac{35}{156}s$ ,则 $T_{o6} = \frac{19}{52}s$ 则相应的分配轴转角为

$$\emptyset_{s6} = 360^{\circ} \times \frac{T_{s6}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{1}{39}}{\frac{2}{3}} = 13.8^{\circ}$$

$$\emptyset_{d6} = 360^{\circ} \times \frac{T_{d6}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{35}{156}}{\frac{2}{3}} = 121.1^{\circ}$$

$$\phi_{o6} = 360^{\circ} \times \frac{T_{o6}}{T_P} = 360^{\circ} \times \frac{\frac{19}{52}}{\frac{2}{3}} = 197.3^{\circ}$$

e.绘制各执机构的循环图:根据以上计算结果,分别绘制各执行机构的运动循环图,如图 1-1(a)(b)(c)(d)所示。



1-1 粒状巧克力自动包装机各机构的运动循环图


(a) 拨糖盘、送纸辊轮和机械手转位(b)剪刀(c)顶糖杆(d)活动折纸板

为了保证自动机械工作的可靠性。在每两个工艺过程之间添加超前量(错移量)。 ②确定粒装巧克力自动包装机的工作循环 $T_P$ .令上述三对错移量分别为 $\Delta t_1$ 、

$$\Delta t_2$$
 和 $\Delta t_3$ ,若取 $\Delta t_1 = \Delta t_2 = \Delta t_3 = \frac{1}{52}s$ 

则 其 在 分 配 轴 上 相 应 转 角 为  $\Delta Ø_1 = \Delta Ø_1 = \Delta Ø_1 = \frac{\Delta t_1}{T_P} \times 360^\circ = \frac{\frac{1}{52}}{3} \times 360^\circ = 10.4^\circ$ 

所以得到了工作循环图 图 2-1



2-1 粒装巧克力自动包装机的工作循环图

## 由工作循环图可知

$$T_P = T_{Pmin} + \Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3 = \frac{95}{156} + \frac{1}{52} + \frac{1}{52} + \frac{1}{52} = \frac{2}{3}(s)$$




图 11-17 粒状巧克力糖包装机的工作循环图