缝制 工序作业指导书

工序：FZ 缝制 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「缝制」作业环节，编号 FZ。

二、作业步骤

- 伞面与伞骨固定缝线
- 加固关键受力点
- 检查伞面平顺

三、设备/工具

平缝机 / 专用机

四、质量要求

缝线牢固、伞面无皱褶、无线歪斜

五、常见不良品项

跳线脱线、伞面皱褶

六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。