质检 工序作业指导书

工序：ZJ 质检 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「质检」作业环节，编号 ZJ。

二、作业步骤

- 开合测试
- 检查骨位/伞面/功能
- 判定合格或退回

三、设备/工具

开合测试台

四、质量要求

开合顺畅、伞骨不变形、伞面无破损、功能正常

五、常见不良品项

开合卡涩、伞骨变形断裂、伞面破损

六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。