Techniki mikroprocesorowe, laboratorium 3 Autorzy: Konrad Soboloweski, Bartłomiej Boczek

Treść zadania: Korzystając z modułu mikrokontrolera MSP430 oraz innych modułów systemu SML-3 należy zaprojektować i zrealizować licznik 8-bitowy – ładowanie, zliczanie w górę – kod NKB

Podłączone moduły

Do mikrokontrolera MSP430 zostały podłączone mastępujące moduły:

- Port 1 => Moduł z pokrętłami hex
- Post 2 => Moduł z przyciskami monostabilnymi
- Port 3 => Moduł z dwusegmantowym wyświatlaczem liczb hex

Wydruk kodu programu

```
; MSP430 Assembler Code Template for use with TI Code Composer Studio
 3
                 .cdecls C,LIST,"msp430.h"
                                                ; Include device header file
                                                ; Export program entry-point to
                .def RESET
                                                 ; make it known to linker.
12
                                                 ; Assemble into program memory.
                                                 ; Override ELF conditional linking
13
14
                                                 ; and retain current section.
15
                .retainrefs
                                                  ; And retain any sections that have
16
                                                  ; references to current section.
17
18
              mov.w #_STACK_END,SP ; Initialize stackpoi
mov.w #WDTPW|WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop watchdog timer
    RESET
19
                                                 ; Initialize stackpointer
    StopWDT
20
21
22
23
24
    : Main loop here
25
26
27
    INITALIZATION:
28
                         BTS.B
                                   #0FFh, &P3DIR
                                                   ;okreslamy kierunek przeplywu => port P3 jest podłączony do modułu z
    wyświetlaczem
29
                         CLR.B
                                   &P30UT
                                                    ;wyzeruj wyjscia
30
31
                         MOV.B
                                   #003h, &P2IE
                                                    ;włączanie przerwań dla pinów 1 i 2 należących do portu 2
32
                                   #003h, &P2IES
                                                    ;flaga przerwania (xIFG) ustawiana zboczem opadajacym
                         MOV.B
33
                         BIS.B
                                   #000h, &P2DIR
                                                     ;port P2 ustawiony jako wejściowy => post podłączony do modułu z
    przyciskami
34
                         BIS.B
                                   #000h, &P1DIR ;pirt P1 ustawiony jako wejsciowy => post podłączony do modułu z
    pokrętłami hex
35
36
                         MOV.B
                                   &P1IN, R9
                                                       ;wczytuje wektor z hexa, rejestr R9 przechowuje liczbę którą będziemy
    chcieli wyświatlić
                                  R9, &P30UT
37
                         MOV.B
                                                     ;inicjalizacja wyświetlacza
38
39
40
    MATN:
                         MOV.B #000H , R5
41
                                                   ;inicjalizacja flagi mówiącej czy przerwanie nastąpiło poprzez przycisk
    ładowania
42
                         MOV.B
                                   R9. &P30UT
                                                     ;wyświetlenie zawartości rejestu R9 na wyświetlaczu
                                                    ;włączanie przerwań dla pinów 1 i 2 należących do portu 2
43
                                   #003h, &P2IE
                         MOV.B
44
                         BIS.W
                                   #GIE+CPUOFF+OSCOFF+SCG1+SCG0,SR; wprowadzenie procesowa w tryb energooszczędny => LPM4
45
                         NOP
46
                                 #00D00h, R15
                                                   ;inicjalizacja licznika potrzebnego do niwelacji drgań styków
48
```

```
MOV.W
                                    #00800h, R14
                                                       ;inicjalizacja drugiego z liczników potrzebnych do niwelacji drgań
      styków
49
50
                            BIT.B
                                       #001h,R5
                                                          ;sprawdzenie czy przewanie bylo spowodowanie przyciskiem ładowania
51
52
                            JZ MAIN
                                                       ; jeżeli tak, to nie musimy unikać drgań styków
53
54
      PREVENT VIBRATIONS:
55
                                                         ;zdekrementuj zawartość R15 => licznika
                           DFC.W
                                    R15
56
                                                          ;jeżeli R15 == 0 skocz do MAIN
                                      MATN
                            .17
                                                        ;sprawdz czy wciśnięty jest przycisk numer 1
;i jeżeli jest != 0 to skocz do obsługi dragania styków
57
                            BIT.B
                                     #001h, &P2IN
58
                            JNZ
                                    PREVENT VIBRATIONS
 59
                                                        ;zdekrementuj zawartość w rejestrze R14
                            DEC. W
                                    PREVENT VIBRATIONS
 60
                            JN7
61
                            62
      INCREMENT:
                                                         ;nie przyjmuj przerwań
;czy oba klawisze są wciśnięte na raz
63
                            BIC.W
                                       #GIE, SR
 64
                                    #001h, R6
                            BIT.B
 65
                            MOV.B
                                      #000h, R6
                                                          ;wyżeruj flage
 66
                            JNZ
                                    MAIN
                                                       ; jeśli 2 guziki są wciśnięte to nie inkrementujemy
 67
                            INC.B
                                    R9
                                                        ;inkrementuj R9
 68
                            MOV.B
                                    R9, &P30UT
                                                      ;wyświetl aktualną liczbę (rejestr R9) na wyświetlacz
 69
                            JMP MAIN
 70
71
72
73
74
75
76
      TNTFRRUPT:
                                     #002h, &P2IN INT_LOAD
                            BIT.B
                                                        ;czy drugi przycik (ładowania) jest wciśnięty
                            .17
                                                             ;jeżeli tak, to rozpocznik operację ładowania
                            CLR.B
                                       &P2TFG
                                                          ; jeżeli nie, to powróć z przerwania po śladzie na stosie
                            BTC.W
                                       \#CPUOFF. O(SP)
77
78
                            RETI
 79
      INT LOAD:
80
                            MOV.B
                                       #000h, R6
                                                            ;wyzeruj R6
                                                       czy pierwszy przycisk jest wciśnięty; jezeli nie to skacz do INT_END
81
                            BIT.B
                                    #001h, &P2IN
                                    INT_END
82
                            JNZ
83
                            MOV.B
                                       #001h, R6
                                                          ;jeżeli tak to ustaw flagę że dwa wciśnięte
 84
85
      INT END:
86
                            MOV.B
                                      &P1IN, R9
                                                           ;wczytaj wartość z pokręteł do rejestru R9
 87
                            MOV.B
                                    R9, &P30UT
                                                          ;a następnie wyświetl tą wartość na wyświetlaczu
 88
                            MOV.B #001h , R5
                                                      ;ustaw flagę mówiącą, że zostało wykonane ładowanie
89
                            CLR.B
                                      &P2IFG
90
                            BIC.W
                                       #CPUOFF+GIE, O(SP); powróć z przerwania po śladzie na stosie
91
                            RETI
92
93
94
95
96
97
      : Stack Pointer definition
98
                   .global __STACK_END
99
100
                           .stack
                   .sect
101
102
103
      : Interrupt Vectors
104
105
                  .sect
                           ".reset"
                                                     ; MSP430 RESET Vector
106
                   .short RESET
                  .sect
                             ".int01"
107
                                                       ;przypisanie przerwań odpowiednim portom
                              INTERRUPT
108
                   .short
```

Podsumowanie

W powyższym projekcie użyty został system oszczędzania energii przez mikrokontroler MSP430. Kontroler po wstępnej inicjalizacji, wyłączeniu watchdoga i ustawieniu odpowiednich rejestrów, przechodzi w stan oszczędzenia energii z włączonymi przerwaniami. Port 2 ustawiony jest jako wejściowy z dwoma pierwszymi pinami ustawionymi jako zgłaszającymi przerwania. Do owych dwóch pinów podpięte są dwa przyciski monostabilne (zerowy to dekrementacja, pierwszy odpowiedzialny jest za resetowanie)

Przy naciśnięciu jednego z przycisków, a co za tym idzie zgłoszeniu przerwania, procesor wychodzi ze stanu uśpienia i realizowana jest odpowiednia procedura obsługi przerwań INTERRUPT odpowiadającemu przerwaniom zgłaszanym przez port 2 wedle specyfikacji urządzenia. Jeżeli wciśnięty jest przycisk ładowania(1), realizowane jest ładowania licznika. W przeciwnym przypadku badany jest stan przycisku odpowiedzialnego za inkrementacje licznika, co dzieje się już w pętli głównej programu, aby zniwelować możliwość nie zarejestrowania wciśnięcia w tym czasie przycisku reset.

Dodatkowo wprowadzona została flaga, która sprawdza czy w przypadku wciśnięcia przycisku reset, nie został także wciśnięty przycisk dekrementacji co mogłoby spowodować niekorzystny efekt natychmiastowej dekrementacji zaraz po puszczeniu przycisku reset.