

C라인 품질 개선 리포트

이미지 기반 PDF/OCR/Vision 실습용 샘플

문서 요약

이 문서는 Langflow 멀티모달 RAG 실습을 위해 만든 샘플입니다. 목표는 PDF에서 텍스트와 이미지 기반 정보를 함께 추출하고, Milvus에 저장한 뒤 질문에 답하는 것입니다.

핵심 수치:

- 대상 라인: C라인
- 가장 높은 defect_rate: LOT-C-2409, 0.0323
- 주요 원인: 금형 냉각 편차
- 권장 조치: 냉각수 유량 점검 후 금형 조건 재승인

실습 질문 예시

이 문서에서 가장 위험한 lot과 원인, 권장 조치를 요약해줘.

공정 단계



시각적 해석 포인트

- 검사 대기 단계가 평균 42분으로 가장 길어 병목 후보입니다.
- 재작업은 냉각 단계로 되돌아가는 루프를 만들며 처리 시간을 늘립니다.
- LOT-C-2409는 냉각수 유량 점검과 금형 조건 재승인이 우선입니다.

LOT별 defect_rate 차트

Page 3 - 품질 위험 우선순위

Defect rate




차트 해석

LOT-C-2409가 0.0323으로 가장 높습니다.

LOT-C-2408과 LOT-C-2406도 0.028 이상이므로
C라인 냉각/지그/금형 조건을 함께 점검해야 합니다.