

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Data da Inspeção: 16/07/2026

Local/Área Inspeccionada: Mina UG, Salomão e Subestação

Responsável pela Inspeção: Francinaldo Silva / Gilberto Santos



Relatório Fotográfico (Risco Identificado)



Muito Alto Alto Médio Baixo

Dados para identificação

Data: 17/07/2026
Área: Mina UG
Responsável: Rafael Cunha
Posto Interditado? ☐ SIM ☒ NÃO

Descrição do Risco Identificado

Durante inspeção de segurança realizada mina UG, foi identificada a ausência da caixa de transporte de acessórios na caminhonete de apoio da Mina UG. Em razão dessa condição, os acessórios estão sendo transportados no interior da cabine do veículo.

Foto Antes



Foto Depois

#	Ação	Responsável	Prazo	Status
1	Instalar uma caixa de transporte adequada na carroceria da caminhonete para o acondicionamento seguro dos acessórios.	Rafael Cunha	17/07/2026	

Relatório Fotográfico (Risco Identificado)



Muito Alto Alto Médio Baixo

Dados para identificação

Data: 17/07/2026
Área: Mina UG
Responsável: Rafael Cunha
Posto Interditado? ☐ SIM ☒ NÃO

Descrição do Risco Identificado

Foi identificado a necessidade de todos os quadros elétrico serem instalados dentro de nichos, para evitar que possa ser atingidos por veiculo e equipamentos durante o acesso ao interior da mina.

Foto Antes



Foto Depois

#	Ação	Responsável	Prazo	Status
1	Fazer a instalação de todos os painéis elétricos dentro de nichos.	Rafael Cunha		

Relatório Fotográfico (Risco Identificado)



Muito Alto Alto Médio Baixo

Dados para identificação	Foto Antes	Foto Depois
Data: 17/07/2026 Área: Mina Salomão fase 01 Responsável: Rafael Cunha Posto Interditado? ☐ SIM ☒ NÃO		
Descrição do Risco Identificado		
Durante a inspeção foi identificada a necessidade de realizar uma campanha de inspeção e revisão do abatimento de chocos em toda a mina. Também foi observado que existem trechos com grande extensão de teto sem telamento. Essa condição aumenta a exposição dos trabalhadores ao risco de queda de choco.		

#	Ação	Responsável	Prazo	Status
1	Realizar a campanha de inspeção e batimento de choco.	Rafael Cunha		
2	Providenciar tela de contenção ate 30 metros próximo da face	Rafael Cunha		

Relatório Fotográfico (Risco Identificado)



Muito Alto Alto Médio Baixo

Dados para identificação	Foto Antes	Foto Depois
Data: 17/07/2026 Área: Subestação Responsável: Rafael Cunha Posto Interditado? ☐ SIM ☒ NÃO		
Descrição do Risco Identificado		
Durante a inspeção foi identificado que o desenvolvimento da mina subterrânea (UG) está avançando em direção à Mina Salomão. Considerando o planejamento de aprofundamento da cava da mina a céu aberto, existe o potencial de interação entre as operações, de modo que as vibrações provenientes das detonações na cava poderão comprometer a estabilidade geotécnica da mina subterrânea.		

#	Ação	Responsável	Prazo	Status
1	Realização de estudos geotécnicos e de interação entre as operações de mina subterrânea e mina a céu aberto, contemplando a avaliação dos pilares de proteção, o monitoramento das vibrações de desmonte.	Rafael Cunha		

Relatório Fotográfico (Risco Identificado)



Muito Alto Alto Médio Baixo

Dados para identificação

Data: 17/07/2026
Área: Mina Salomão fase 01
Responsável: Rafael Cunha
Posto Interditado? ☐ SIM ☒ NÃO


Descrição do Risco Identificado

Durante inspeção de segurança realizada na subestação da mina UG, foi identificado a necessidade da implantação do quadro de crachá para controle de acesso a mina UG.

Foto Antes



Foto Depois



#	Ação	Responsável	Prazo	Status
1	Fazer a instalação do quadro de crachá na entrada de acesso a mina UG.	Rafael Cunha		