



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 918 / RSPH / 1-BAC / LW / X / 2023

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 28 Oktober 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mesin Pengering
Merk/Type Alat	:	Electrolux
Ruang/Unit	:	Laundry / Laundry
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	Mesin Tidak Berputar
Analisa	:	Fan V Belt putus (Starmec 6PH 1915)
Perbaikan	:	Penggantian Fan V Belt Baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	Yang dicek rutin IPSRS saat maintenance apa saja ? kok bisa sampai putus. Harusnya lifetime / miasa pakai terlihat saat cek rutin


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 28 Oktober 2025

IPSR/ATEM,  (Farid Saifudin)	Kabid Umum dan Keuangan,  (Wulandari)	Kabid JangMed  (Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	Kabid Yanmed  (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	Direktur  (Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)
---	--	--	--	--



DOKUMENTASI



Fan V Belt Mesin Pengering



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Ilham Eka Novianto P
2	Kejadian	Fan V Belt mesin pengering electrolux putus
3	Unit Kerja yang terlibat	Unit Laundry
4	Tanggal Kejadian	27 Oktober 2025

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
27 Oktober 2025	15.30	Sdr. Yunus melakukan kegiatan pengeringan bantal dan pada saat proses mengeringkan bantal mesin tidak bisa berputar tabungnya .	Yunus Febrianto
	15.40	Sdr. Yunus menghubungi karu, melaporkan kejadian tersebut dan melakukan pengisian billing SIMRS	Yunus Febrianto dan Ilham
28 Oktober 2025	14.00	Di lakukan pemeriksaan oleh tim IPSRS dan di temukan Fan V Belt pada mesin pengering electrolux terputus	Pak Udin (IPSRS)
	14.30	IPSRS membuat berita acara kerusakan dan di berikan kepada karu laundry untuk untuk menindak lanjuti pelaporan selanjutnya	Pak udin dan Ilham

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Fan V Belt pada mesin pengering putus bisa dikarenakan faktor usia mesin sudah lebih dari 4 tahun
2. Untuk kerusakan yang dirasakan sebelumnya belum pernah
3. Fan V Belt mesin pengering electrolux putus sehingga perlu untuk di perbaiki karena beresiko mengakibatkan kerusakan mesin yang lebih banyak, sedangkan untuk suku cadang mesin belum ada
4. Pemakaian mesin pengering elektrolux kurang lebih 30x dalam 1 bulan

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Proses pengeringan linen terhambat

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit Laundry	Segera di lakukan pengajuan Fan V Belt yang sesuai dengan ukuran yang di butuhkan	
Kabid Pelayanan Medik	Bisa dilakukan cek berkala terkait spare part mesin sehingga tidak terjadi putus / rusak	
Kabid Penunjang Medik	Dilakukan penggantian fan v belt cek rutin bulanan terdokumentasi wajib dilakukan	
Kabid Umum	Cek rutin bulanan libatkan petugas IPSRS utk mengetahui part dgn masa pakai harian Pengorekan bulanan IPSRS ngapain saja ?	
SDM	Bisa dilakukan cek secara berkala	

Menyetujui
Plt Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

Pembuat Kronologi



(Ilham Eka Novianto Putro)

Catatan Direktur : _____