



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 930/ RSPHS/ I-BAC/ IRTA/ X/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 29 Bulan Oktober Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Rig Icom 25A 8 pin ESWL untuk USG
Merk/Type Alat	:	1. -
Ruang/Unit	:	ESWL
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Rig Icom 25A 8 pin dalam kondisi protol
Analisa	:	1. Rig Icom 25A 8 Pin,kabel protol bisa di sebabkan karena pemasangan nya yang terlalu di paksa saat tidak pas pada sambungan konektor dengan sambungan panel USG.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 29 Oktober 2025

Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	PLT Direktur RSPHS
				
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Siska Puspitasari, S.Kep NS)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)



DOKUMENTASI





I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Selly Mercelia p Amd. Kep
2	Kejadian	Ring USG ESWL EROR
3	Unit Kerja yang terlibat	IRJA
4	Tanggal Kejadian	Senin, 20 oktober 2025

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
Senin,20 oktober 2025	14.00	Perawat selly bersiap – siap untuk melakukan tindakan eswl,lalu perawat selly mempersilahkan pasien untuk tidur di bed eswl ,karena pasien akan di eswl menggunakan usg ,jadi perawat selly menyiapkan alat usg untuk tindakan eswl,kemudian ketika perawat selly akan mengukur jarak / kedalaman angka yang seharusnya muncul itu tidak muncul atau tidak naik atau turun,kemudian perawat selly mengecek alat usg yang disambungkan di probe usg ,ternyata perawat selly menemukan jika terdapat kabel yang bengkok ,lalu perawat selly menghubungi bagian teknisi bapak suli untuk datang mengecek,kemudian bapak suli datang dan mengecek ternyata ada kabel dibagian dalam yang putus.dan tindakan sementara dibatalkan dan ditunda sampai alat ring datang, kabel yang menghubungkan ke alat untuk probe biasanya memang hanya menggantung saja.	Perawat selly

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Kabel pada alat yang menghubungkan ke probe bengkok karena posisi kabel yang menggantung ,sudah diakali dengan kabel ditaruh diatas alat tetapi masih bengkok pada ujung kabel.
--

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Tindakan yang tertunda

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit ...IRJA	Monitoring alat dalam pemakaian crosscek berkala	 Bagas
*Kepala Keuangan RS		
*Kabid Pelayanan Medik	1. Get sebelum digunakan 2. Lakukan supervisi setiap hari	 Siti
*Kabid Keperawatan	—	
*Kabid Penunjang Medik	1. lakukan supervisi harian , jika ada kendala bisa Langsung RS TL	 Fauz



*SDM RS	- cek terlebih dahulu sebelum digunakan	
---------	---	--

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

Heni Indra W,S.Kep,NS


Pembuat Kronologi

Selly Mercelia Prasisti, AMd. Kep

Catatan Direktur : _____



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 930.1 / R-SPHS / 1-pm / 1RJA / X / 0027

Tanggal	29 Oktober 2025				
Pengajuan Dari Unit*	ESWL				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Rig Icom 25 A 8 Pin	5 Pcs	0	4 untuk stok
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Rig Icom 25A 8 Pin, untuk menyambung kabel dari eswl ke probe USG.			
3.	Penempatan alat**	1. ESWL			
4.	Merk/Tipe**	1. -			
5.	Spesifikasi**	1. Rig Icom 25 A 8 Pin			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur	
					
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

- Rig Icom 25A, 8 Pin.

