



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 338/I-PNJ/IPSR/IV/2025

Tanggal	10 April 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Penggantian Spare Part (Rusak) AC Laundry			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Kondensor AC DAIKIN Thailand 2 PK RC50NV14	1 Unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Mengubah gas freon panas bertekanan tinggi yang keluar dari kompresor menjadi cairan freon dingin bertekanan tinggi, sehingga membantu menurunkan suhu udara yang dikeluarkan oleh AC.		
3.	Penempatan alat**	Laundry		
4.	Merk/Tipe**	Kondensor AC DAIKIN Thailand 2 PK RC50NV14		
5.	Spesifikasi**	Kondensor AC DAIKIN Thailand 2 PK RC50NV14 a) Parts property b) Parts No.4008669 c) Parts Name CROSS-FIN CONDENSER ASSY. d) Drawing No. 3PN12517-1 e) Country of Origin TH f) Gross Weight (grams) 7500.000 g) Net Weight (grams) 7500.000 h) Dimension (CM) 85x66x35		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS Moch Arifin		PLT Kabid Pelayanan Medis Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	PLT Kabid Penunjang Medis Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	Kabid Umum dan Keuangan drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
PLT Direktur RS dr. Nur Mazidah				
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Kondensor AC DAIKIN Thailand 2 PK RC50NV14

Kondensor AC DAIKIN Thailand 2 PK RC50NV14


DAIKIN SPAREPART
AUTHORIZED DEALER



LAPAK AC STOKER TIARABANG



B1



Kondensor
untuk unit type RC50NV14

DAIKIN



Gambar Barang





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 10/09/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Laundry

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Kondensor AC 2 PK merk Daikin	Kode Inventaris	-
		Merk	Daikin
		Type	Kondensor AC 2 PK
		Nomor Seri	-
		Warna	Putih
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 10/09/2025 2. 12.00 WIB	Kondensor AC 2 PK Daikin rusak, tidak bisa diperbaiki, saran order baru 1 unit diperbaiki pada tanggal 09/09/2025
Spare part yang rusak	Kondensor AC	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Moh. Anipin)	 (Dikan)	 (Moh. Nipin)	 (Dik. Andy. Wung)	 (Locikathun)
Ka. Unit IPSR	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid umum dan Operasional	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

