

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	KEKOSONGAN BMHP RADIOLOGI		
	No. Dokumen 552.30/I-SPO/RAD/VI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Tata cara apabila terjadi kekosongan BMHP di Instalasi Radiologi		
Tujuan	Pelayanan radiologi bisa tetap berjalan dan pasien dapat menerima hasil pemeriksaan		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 552.30/I-SPO/RAD/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	1. Penanggung jawab Instalasi Radiologi menghubungi bagian Logistik. 2. Petugas logistik menghubungi distributor. 3. Petugas radiologi menghubungi RS rujukan untuk meminjam BMHP yang sesuai dengan MOU RS. 4. Petugas radiologi mengambil film x-ray dan alat-barang habis pakai ke logistik.		
Unit Terkait	Bagian Logistik		