

LAPORAN KEJADIAN

1	Kejadian	Letupan Mesin Pengering Laundry Kanaba
2	Unit Kerja	Laundry
3	Nama staff	Ahmad Taufan Fauzi AMd. Kep
4	Tanggal Kejadian	09 Juli 2026
5	Temuan kejadian atas	Unit Mesin Pengering Laundry
6	Kerugian	Temperglass pecah, box pengapian mengalami kerusakan
7	Barang Bukti	Foto

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

TANGGAL	KRONOLOGI	BUKTI (FOTO)
10 Juni 2026	Jam 17:30 memasukan linen ke pengering,kemudian di melanjutkan kebersihan toilet area loundry.setelah selesai kebersihan toilet melanjutkan melipat linen ruang operasi yang sudah selesai proses pengeringan Mesin operaisonal mulai jam 13:30 s/d 18:00 tidak berhenti sama sekali di karena kan linen menumpuk dan beberapa hari yang lalu sempat ada komplain karena ketersediaan linen terlambat penyediaan di ruang operasi.karena mesin dari 13:30 s/d 18:00 tidak berhenti operasioanal,suhu panas belum sempat cooling down (pendinginan).efek dari suhu panas operasional mesin yang tidak sempat cooling down mengakibatkan,suhu panas di dalam tumbler mesin terperangkap,meski motor exhaust bekerja dengan normal untuk membuang panas,belum mampu membuang panas secara baik,karena suhu panas berlebih di dalam mesin pengering (efek operasional mesin tanpa jeda pendinginan mesin),dari hal tersebut terjadi letupan besar efek dari suhu panas yang masih terjebak di dalam mesin mengakibatkan: - Kaca tempered glass mesin pecah dan box pengapian mengalami kerusakan - Pintu masuk tengah linen kotor lepas dari rangka - Pintu masuk utama linen kotor pecah. Kerusakan tersebut terjadi karena efek shok wave ,suhu panas berlebih di dalam mesin dryer kanaba.	

II. HASIL TELUSUR

1.	Kaca tempered glass mesin pecah dan box pengapian mengalami kerusakan
2.	Pintu masuk tengah linen kotor lepas dari rangka
3.	Pintu masuk utama linen kotor pecah.

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1.	Penumpukan suhu panas di dalam mesin yang tidak dapat terbuang dengan baik, jkarena operasional mesin tanpa jeda
----	--


IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

- Kaca tempered glass mesin pecah dan box pengapian mengalami kerusakan - Pintu masuk tengah linen kotor lepas dari rangka - Pintu masuk utama linen kotor pecah.

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Eksternal : Pengajuan perbaikan ke pihak ke-3
Internal : - Unit Laundry : Melaporkan kejadian ke atasan, membuat kronologis. - Memastikan mesin laundry ada jeda untuk <i>cooling down</i> / pendinginan mesin setelah operasional sekitar 30 – 60 menit agar mesin dingin bisa dipakai kembali

Malang, 09 Juli 2026

Yang Melaporkan,	Diketahui Oleh,	
Kepala Ruang Lundry dan CSSD  Ahmad Taufan Fauzi AMd. Kep	PLT Kepala Bidang Penunjang  Sherly Rosita S, S.Kep. Ns.	SDM RS  Susan Rahmawati, S. Sos
Disetujui, Direktus RS Prima Husada Malang  dr. Resti Lestantini, M. Kes		