


I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Moh. Fikri Ardian, <u>Amd.Rad</u>
2	Kejadian	CT Scan
3	Unit Kerja yang terlibat	Radiologi
4	Tanggal Kejadian	7 April 2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
7 APRIL 2026	00.30	Dari IGD ada rencana CT Scan brain non kontras, dan sebelum pasien di posisikan CT Scan di panaskan terlebih dahulu sampai tube headnya 20% dan masih bisa di gunakan CT Scan tersebut	Moh. Fikri Ardian, <u>Amd.Rad</u>
7 APRIL 2026	06.00	Ada rencana CT Scan dari MSM	Moh. Fikri Ardian, <u>Amd.Rad</u>
7 APRIL 2026	06.55	CT Scan saat akan di gunakan tube headnya masih di bawah 10%, dan sebelum pasien di posisikan Gantry CT Scan akan di panaskan terlebih dahulu. Dan saat akan di panaskan gantry Tube warm up error, dan langsung menghubungi PJ alat dan PJ alat melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Ruangan 	Moh. Fikri Ardian, <u>Amd.Rad</u>
7 APRIL 2026	07.00	Menerima operan dari yg sift malam bahwa CT Scan eror, dan kepala ruangan langsung menghubungi ATEM Pak suli dan menunggu intruksi dari pak suli	Moh. Fikri Ardian, <u>Amd.Rad</u> Riska Ananda Purwati, Amd.Rad, Khusnul Khotimah, Amd.Rad, Adinda Riza Febrianti, Amd.Kes
7 APRIL 2026	07.59	Pak suli mengecek komputer CT Scan terlebih dahulu dan mematikan komputer CT Scan dan gantry CT Scan	Suliyanto, AMd. TekMed



7 APRIL 2026	08.30	Pak suli mematikan CT Scan dari panel dan menunggu 5 menit baru menyalakan ulang CT Scan dan masih belum bisa 	Moh. Fikri Ardian, Amd.Rad Suliyanto, Amd. TekMed
7 APRIL 2026	09.00	Pak suli mengecek gantry dan menyalakan ulang kembali masih tetap tidak bisa, Pak suli mencoba mematikan CT Scan dan menunggu arahan dari teknisi PHILIPS	Suliyanto, Amd. TekMed


III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

Gantri CT Scan error bisa disebabkan karena kegagalan pada system mekanis atau putaran Gantry tidak stabil, gangguan komunikasi data antara Gantry dan computer, karena over heating pada tabung sinar-X, bisa juga karena supply daya/ power supply


IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Penundaan pelayanan CT Scan
2. Pelayanan CT Scan dilakukan di rumah sakit rujukan

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Ka Instalasi Radiologi	Melaporkan kejadian tersebut ke Kabid Penunjang dan ATEM.	
Kabid Pelayanan Medik	Koordinasi dengan ATEM dan vendor untuk perbaikan.	
Kabid Umum	- Koordinasi dengan teknisi Philips dan ATEM utk perbaikan - Sandingkan sop dengan kronologi	
Kabid Penunjang Medik	- mohon segera ditelaah & analisa kerusakannya agar pelayanan bisa segera terlaksana - koordinasi dgn ATEM, koordinasi dgn Philips	
SDM RS		

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

7/4


Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns.,M.Kep

Pembuat Kronologi



(Moh. Fikri Ardian, Amd.Rad)

Catatan Direktur : _____

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 234 / RSPHS / 1 - KAC / RAD / IV / 2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 07 Bulan April Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	CT Scan
Merk/Type Alat	:	Philips / Access CT
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Gantry CT Scan error
Analisa	:	Gantry CT Scan error bisa di sebabkan karena kegagalan pada system mekanis / putaran gantry tidak stabil, gangguan komunikasi data antara gantry dan komputer,karena Overheating pada tabung sinar – X bisa juga karena suplay daya / power suplay.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,07 April 2026

Teknisi	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto AMd.TekMed)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Ns.Nur Lailatul Farida, S.Kep.)	(Ns.Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)



DOKUMENTASI

