



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 416/I-PNJ/IPSRS/VIII/2026

Tanggal	14 Agustus 2026			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS			
Alasan Pengajuan	Modul sensor korosi			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Termis Ac Single	10 pcs	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Sebagai sensor pengukur suhu udara yang mengubah perubahan suhu menjadi hambatan listrik.		
3.	Penempatan alat**	IPSRS		
4.	Merk/Tipe**	Termis Ac Single 10K Udara		
5.	Spesifikasi**	220 V		
Yang Mengajukan Ka IPSRS	Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kepala Bagian Umum	Direktur RS
 Moch Arifin	 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Sherly Rosita, S. Kep., Ns	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Resti Lestiantini, M.Kes
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO



Share: [Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [WhatsApp](#)

[Favorit \(3\)](#)

Star Termis Ac Single UDARA 10K Thermis Single 10 K Termistor 10k UDARA

4.9 [★★★★★](#) 12 Penilaian

[Laporkan](#)

Rp9.000

Pengiriman

[Garansi tiba 5 jam, jika pesan sebelum 10.00 >](#)
Depositen Voucher s/d Rp10.000 jika pesanan terlambat

Kuantitas

1 +



Masukkan Keranjang

Beli Sekarang



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 20 / 07 / 2026
Tanggal Penarikan Alat : 21 / 07 / 2026
Unit : ESWL

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Sensor remote AC Daikin Model FTP15AV14	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain – lain	 :- :- Daikin :- FTP 15AV14 :- K005006 :- :-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 20-07-2026/17.05 2.	Penyebab AC di ESWL rusak karena sensor remote AC mengalami korosi. AC dari tahun 2022.
Spare part yang rusak	: Sensor remote AC.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☐ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



LAMPIRAN FOTO

