



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 435/I-PNJ/IPSRs/VIII/2026

Tanggal	24 Agustus 2026			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs			
Alasan Pengajuan	Untuk penggantian sensor di CT Scan			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	BME280 BAROMETIC PRESSURE SENSOR HUMIDITY TEMPERATURE SENSOR I2C	1 pcs	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Mengukur tiga parameter lingkungan sekaligus: suhu udara (temperature), kelembaban udara (humidity), dan tekanan udara/barometrik (pressure).		
3.	Penempatan alat**	CT SCAN		
4.	Merk/Tipe**	Bosch		
5.	Spesifikasi**	GY-BME280 BAROMETIC PRESSURE SENSOR HUMIDITY TEMPERATURE SENSOR I2C		
Yang Mengajukan Ka IPSRS	Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kepala Bagian Umum	Direktur RS a.n.
 Moch Arifin	 Puput Sekar Nari Batih, AMD, Keb	 Sherly Rosita, S. Kep., Ns	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Resti Lestiantini, M.Kes
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk
back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO



GY-BME280 BAROMETRIC PRESSURE SENSOR HUMIDITY TEMPERATURE SENSOR I2C

Terjual 750+ • ★ 5 (125 rating)

Rp46.500

[Detail Produk](#)

[Spesifikasi](#)

[Info Penting](#)

Kondisi: Baru

Berat Satuan: 1 g

Min. Beli: 1 Buah

Kategori: [Lainnya](#)

Etalase: [SENSOR-TRANSDUCER-INPUT](#)

SEN-0128

Deskripsi:

Sensor huatan Bosch ini merupakan salah satu yang terbaik di



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 21/08/2026
Tanggal Penarikan Alat : 24/08/2026
Unit : 1878

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan


No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	PERSON SUTU CT SCAN. MODUL BME 280 ✓	Kode Inventaris	:
		Merk	:
		Type	:
		Nomor Seri	:
		Warna	:
		Lain – lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1.22/08/2026 2.	- MODUL TIDAK DAPAT MENEMUKAN SIGNAL SUTU CT SCAN (REKAM REALTIME) - PENYIMPANAN DATA SIGNAL. (KEMAS ERROR)
Spare part yang rusak	: modul sensor. SUTU CT SCAN	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat


Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



device online tp sensor sulit
terbaca

08.58



macet lagi harusnya per 1 jam
kirim data

13.52