



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #367

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 367
Fecha del reporte: 25/04/2026, 01:38 p. m.
Cliente: CARGIL
Técnico: Leonel García
Visita ID: 3

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: MINI - Carrier - 09876654ADG - Oficinas
Marca: Carrier
Modelo: RD300
Serie: 09876654ADG
Tipo de unidad: Mini-Split 36,000 BTU

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Rebobinado de motor eléctrico
- Procedimiento:
 - Evaluación técnica previa al rebobinado: Se confirma que el motor requiere rebobinado por daño en el bobinado, pérdida de aislamiento o compromiso eléctrico interno.
 - Retiro del bobinado dañado: Se extrae el alambre y material aislante deteriorado para preparar el estator para el nuevo proceso de bobinado.
 - Limpieza y preparación del núcleo del estator: Se acondiciona el estator eliminando residuos, barniz deteriorado y contaminantes que afecten la instalación del nuevo devanado.
 - Fabricación e instalación del nuevo bobinado: Se colocan conductores, aislamiento y amarres conforme a las características técnicas del motor para restablecer su capacidad operativa.
 - Cambio de balineras y componentes internos si es necesario: Durante el proceso se sustituyen balineras, sellos, ventilador u otras piezas internas que presenten desgaste o daño y comprometan la confiabilidad del motor.
 - Aplicación de barniz aislante: Se impregna el nuevo bobinado con barniz dieléctrico para mejorar aislamiento, fijación mecánica y resistencia a humedad y temperatura.
 - Secado controlado del motor: Se realiza secado en horno o método controlado para fijar el barniz y eliminar humedad residual del sistema de aislamiento.
 - Armado técnico del motor: Se reensambla el motor asegurando correcta posición de rotor, tapas, balineras y elementos de fijación interna.
 - Pruebas eléctricas posteriores al rebobinado: Se verifican continuidad, aislamiento y condiciones eléctricas del motor para validar la calidad del rebobinado realizado.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Condición general

- H-AH-001: Bomba de agua helada con bajo caudal o sin circulación.
- H-AH-003: Válvula de agua cerrada, dañada o mal posicionada.
- H-AH-004: Flujo insuficiente en evaporador de chiller.
- H-AH-002: Filtro de agua obstruido o con alta caída de presión.
- H-CT-002: Control electrónico: Fallo en tarjeta electrónica.
- H-CT-004: Señal de mando ausente o intermitente.
- H-CT-003: Sensores: Lecturas erráticas o descalibradas.
- H-MC-001: Compresor: Golpeteo interno o válvulas dañadas.
- H-MC-002: Compresor: Bajo rendimiento o no comprime adecuadamente.
- H-MC-003: Vibración: Exceso de vibración en compresor o tuberías.
- H-TV-002: Condensador incrustado: Sedimentos minerales o sarro.
- H-TV-005: Ventiladores: Motor débil o aspas dañadas.
- H-TV-004: Flujo de aire: Ventilación insuficiente u obstrucción de aire.
- H-TV-003: Evaporador sucio: Filtros saturados o lodo en serpentín.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Registro de prueba

6. OBSERVACIONES


Observaciones

HOla

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	45
Amperaje:	3



8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe: BR
Puesto: SP
Observaciones: Buen Trabajo
Fecha de cierre: 25/04/2026, 01:41 p. m.

Firma del cliente:

