



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #377

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 377
Fecha del reporte: 24/04/2026, 12:36 a. m.
Cliente: CEMCOOLL
Técnico: Tecnico General
Visita ID: 5

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - LG - 123456789 - Sala_de_maquinas
Marca: LG
Modelo: N/D
Serie: 123456789
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión de presiones y amperaje
- Procedimiento:
 - Se midieron presiones del sistema y consumo eléctrico del equipo para comparar contra rangos esperados y determinar comportamiento operativo.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-004: Capacitor fuera de rango
- H-005: Terminal floja en contactor
- H-006: Protector térmico disparado

Mecánico

- H-007: Serpentín con suciedad acumulada
- H-009: Ventilador con desgaste en rodamiento
- H-008: Vibración excesiva en compresor

Refrigeración

- H-001: Fuga detectada en línea de succión
- H-002: Presión por debajo del rango esperado
- H-003: Escarcha anormal en evaporador
- H-02: Posible fuga de refrigerante.
- H-01: Presión fuera de rango.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

N/D

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Registro de prueba

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	130
Amperaje:	34

