



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #378

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 378
Fecha del reporte: 24/04/2026, 11:53 a. m.
Cliente: CEMCOOLL
Técnico: Tecnico General
Visita ID: 5

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - LG - 123456789 - Sala_de_maquinas
Marca: LG
Modelo: N/D
Serie: 123456789
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Puesta en marcha
- Procedimiento:
 - 1. Revisión general previa al arranque.
 - 2. Confirmación de conexiones, componentes y condiciones operativas.
 - 3. Arranque controlado del equipo.
 - 4. Toma de parámetros iniciales.
 - 5. Verificación de estabilidad en operación.
 - 6. Registro de condiciones de puesta en marcha.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-004: Capacitor fuera de rango
- H-005: Terminal floja en contactor
- H-006: Protector térmico disparado
- H-07: Consumo de amperaje elevado.

Condición general

- H-010: Equipo operando con observaciones menores
- H-18: Equipo requiere limpieza general.
- H-19: Se observan señales de intervención previa.
- H-20: Sin hallazgos críticos al momento de la visita.

Operación

- H-14: Equipo opera pero no alcanza temperatura requerida.
- H-17: Se recomienda cotización para reparación mayor.
- H-16: Operación intermitente.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Area de conclusiones

6. OBSERVACIONES


Observaciones

Area de Observaciones

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	12
Amperaje:	8



8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe: BR
Puesto: SP
Observaciones: Buen trabajo
Fecha de cierre: 24/04/2026, 11:54 a. m.

Firma del cliente:

