

EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #374

1. DATOS GENERALES

Número de reporte: 374

Fecha del reporte: 07/04/2026, 10:11 a. m.

Estado: borrador

Tipo de reporte: individual

Cliente: CLIENTE DE PRUEBA ER

Técnico: Tecnico Prueba ER

Visita ID: 1

Fecha visita: 06/04/2026, 04:11 p. m.

Máquina: Unidad de prueba LG 24K

Modelo: Dual Inverter 24K

Serie: SERIE-PRUEBA-900

Tipo de unidad: MINI_SPLIT_24000

Procedimiento cabecera: N/D

PSI cabecera: N/D

Amperaje cabecera: N/D

Requiere cotización: No

Conclusiones generales: Prueba sin cierre

Observaciones generales: El PDF no debe mostrar recepción del cliente

2. DETALLE TÉCNICO POR MÁQUINA

Detalle #1

Máquina ID: 1

Equipo: Unidad de prueba LG 24K

Modelo: Dual Inverter 24K

Serie: SERIE-PRUEBA-900

Tipo unidad: MINI_SPLIT_24000

Procedimiento: N/D

Título actividad: Prueba sin cierre

Descripción actividad PDF: Se valida que no aparezca la sección de recepción cuando no exista cierre

Diagnóstico: Equipo funcional

Trabajo realizado: Prueba de generación PDF

Recomendaciones: Validar estructura visual

Hallazgos texto: N/D

PSI detalle: 70

Amperaje detalle: 11.5

Observaciones detalle: Sin cierre

Hallazgos asociados:

1. Código: H-01

Descripción: Hallazgo de prueba