



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #365

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 365
Fecha del reporte: 17/04/2026, 07:25 a. m.
Cliente: CEMCOOLL
Técnico: Supervisor General
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - LG - 123456789 - Sala_de_maquinas
Marca: LG
Modelo: N/D
Serie: 123456789
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión de fugas y carga de refrigerante
- Procedimiento:
 - 1. Inspección general del circuito de refrigeración.
 - 2. Búsqueda de indicios de fuga en conexiones y componentes.
 - 3. Confirmación técnica del punto afectado.
 - 4. Corrección o aislamiento del punto intervenido, si aplica.
 - 5. Vacío y carga de refrigerante según condición del sistema.
 - 6. Verificación de presiones finales y comportamiento del equipo.
 - 7. Registro de parámetros y observaciones finales.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-004: Capacitor fuera de rango
- H-005: Terminal floja en contactor
- H-06: Voltaje fuera de rango.
- H-07: Consumo de amperaje elevado.

Condición general

- H-18: Equipo requiere limpieza general.
- H-20: Sin hallazgos críticos al momento de la visita.

Operación

- H-15: Equipo fuera de servicio al momento de la revisión.
- H-17: Se recomienda cotización para reparación mayor.

Refrigeración

- H-001: Fuga detectada en línea de succión
- H-002: Presión por debajo del rango esperado
- H-05: Condensador sucio o con flujo restringido.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Reporte integrado en login de tecnico

6. OBSERVACIONES

Observaciones


Reporte integrado en login de tecnico

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	75
Amperaje:	3

9. ANEXOS



9. ANEXOS



9. ANEXOS

