



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #366

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 366
Fecha del reporte: 17/04/2026, 07:29 a. m.
Cliente: CL Pureba 123
Técnico: Supervisor General
Visita ID: 2

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - CARRIER - 000897861asee - Sala_de_maquinas
Marca: CARRIER
Modelo: RD350
Serie: 000897861asee
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión de fugas y carga de refrigerante
- Procedimiento:
 - 1. Inspección general del circuito de refrigeración.
 - 2. Búsqueda de indicios de fuga en conexiones y componentes.
 - 3. Confirmación técnica del punto afectado.
 - 4. Corrección o aislamiento del punto intervenido, si aplica.
 - 5. Vacío y carga de refrigerante según condición del sistema.
 - 6. Verificación de presiones finales y comportamiento del equipo.
 - 7. Registro de parámetros y observaciones finales.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-004: Capacitor fuera de rango
- H-005: Terminal floja en contactor
- H-006: Protector térmico disparado

Condición general

- H-18: Equipo requiere limpieza general.
- H-20: Sin hallazgos críticos al momento de la visita.

Mecánico

- H-008: Vibración excesiva en compresor
- H-009: Ventilador con desgaste en rodamiento

Operación

- H-16: Operación intermitente.
- H-15: Equipo fuera de servicio al momento de la revisión.

Refrigeración

- H-001: Fuga detectada en línea de succión
- H-01: Presión fuera de rango.
- H-02: Posible fuga de refrigerante.
- H-03: Baja carga de refrigerante.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Registro de prueba 45

6. OBSERVACIONES

Observaciones


Registro de prueba 45

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	45
Amperaje:	18

9. ANEXOS



9. ANEXOS

