



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #369

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 369
Fecha del reporte: 17/04/2026, 08:18 a. m.
Cliente: CL Pureba 123
Técnico: Tecnico General
Visita ID: 4

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - CARRIER - 000897861asee - Sala_de_maquinas
Marca: CARRIER
Modelo: RD350
Serie: 000897861asee
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión de presiones y amperaje
- Procedimiento:
 - Se midieron presiones del sistema y consumo eléctrico del equipo para comparar contra rangos esperados y determinar comportamiento operativo.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-004: Capacitor fuera de rango
- H-005: Terminal floja en contactor
- H-09: Protección eléctrica disparada o inestable.
- H-10: Componente eléctrico defectuoso.

Refrigeración

- H-001: Fuga detectada en línea de succión
- H-002: Presión por debajo del rango esperado
- H-003: Escarcha anormal en evaporador

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

6. OBSERVACIONES

Observaciones


Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	N/D
Amperaje:	18

9. ANEXOS



9. ANEXOS



9. ANEXOS

