



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #370

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 370
Fecha del reporte: 17/04/2026, 02:40 p. m.
Cliente: Holis
Técnico: Supervisor General
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - DAIKIN - 00199800244Asddf - Maquinas
Marca: DAIKIN
Modelo: RD300444
Serie: 00199800244Asddf
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Puesta en marcha
- Procedimiento:
 - 1. Revisión general previa al arranque.
 - 2. Confirmación de conexiones, componentes y condiciones operativas.
 - 3. Arranque controlado del equipo.
 - 4. Toma de parámetros iniciales.
 - 5. Verificación de estabilidad en operación.
 - 6. Registro de condiciones de puesta en marcha.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-005: Terminal floja en contactor
- H-06: Voltaje fuera de rango.

Refrigeración

- H-001: Fuga detectada en línea de succión
- H-002: Presión por debajo del rango esperado
- H-003: Escarcha anormal en evaporador

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Hola

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Hola

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión: 130

Amperaje: 34

