



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #371

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 371
Fecha del reporte: 17/04/2026, 03:22 p. m.
Cliente: CL Pureba 2345
Técnico: Supervisor General
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - DAIKIN - 000897861as - Sala_de_maquinas
Marca: DAIKIN
Modelo: 300045980A
Serie: 000897861as
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Diagnóstico de falla eléctrica
- Procedimiento:
 - Se efectuó revisión del circuito eléctrico, terminales, contactores, protecciones y alimentación principal para determinar origen de la falla reportada.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-005: Terminal floja en contactor
- H-06: Voltaje fuera de rango.
- H-08: Terminales o conexiones flojas.
- H-09: Protección eléctrica disparada o inestable.
- H-07: Consumo de amperaje elevado.

Operación

- H-15: Equipo fuera de servicio al momento de la revisión.
- H-16: Operación intermitente.
- H-17: Se recomienda cotización para reparación mayor.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Hola de nuevo

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Hola de nuevo

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	23
Amperaje:	2.4

9. ANEXOS

[illegible]