
PLOŠNÉ SPOJE



Součástky jsou upevněny na nosné desce, obvykle pájením za vývody

Propojení je provedeno vodivými cestami, které jsou připraveny na nosné desce a jsou její součástí

Izolační deska je součástí obvodu, je zároveň nosičem součástek i propojovací sítí vodičů

PLOŠNÉ SPOJE

Technologie plošných spojů výhody

- nosič součástek a propojovací síť tvoří konstrukční jednotku
- zvyšuje se reprodukovatelnost obvodů a jejich dosahovaných parametrů. Dobře provedené plošné spoje téměř vylučují možnost chybného propojení součástek, parazitní parametry spojů jsou definovány spojovým obrazem a jsou též u stejných desek konstantní
- užitím plošných spojů se zvyšuje mechanická stabilita a spolehlivost realizovaných obvodů
- plošné spoje umožňují zvýšení hustoty montáže součástek, je možné automatické osazování a hromadné pájení

nevýhody

- nutnost planární topologie spojového obrazce spoje musí být vytvořeny v jedné nebo několika spojových rovinách, spoje v jedné rovině se nemohou křížit – na deskách plošných spojů se špatně provádí stínění, plošné spoje vykazují nežádoucí kapacitní a indukční vazbu
- při použití plošných spojů lze těžko provádět dodatečné změny v obvodu, je omezena i opravitelnost obvodů, zejména rizikem poškození desky a spojů

Elektrické vlastnosti desky s plošnými spoji

elektrická pevnost proudová zatížitelnost ohmický odpor kapacita indukčnost

Elektrická pevnost spojů na desce s plošnými spoji je určena průrazným napětím mezi spoji na povrchu desky, napětí způsobující průraz samotné desky je obvykle daleko vyšší. Průrazné napětí na povrchu desky je závislé na šířce mezer mezi spoji a kvalitě jejich okrajů.


Minimální doporučovaná šířka mezery pro laminátovou desku pracující za normálních podmínek

Meze ss napětí(V)	<50	50-150	150-300	300-500	>500
Mezera (μ m/V)	0,4	0,7	1,3	2,6	5
Mezera (mm)	0,02	0,1	0,4	1,3	2,5

Vyžaduje pozornost u zařízení tř. 2, která jsou zkoušena 4 kV/1 min

⇒ vzdálenost 20 mm, nebo prosekat desku

ZÁVISLOST NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH





Závislost jmenovitého napětí mezi plošnými spoji na šířce izolační mezery (tloušťka Cu fólie 35μm). A - spoje nelakované, do výšky 3 000 m, B - spoje nelakované, do výšky 15 000 m, C - spoje lakované, do výšky 3 000 m, D -spoje lakované, do výšky 15 000 m.

Proudová zatížitelnost

Doporučované zatížení

Šířka plošného spoje (mm)	Mezní proud [A]	Dovolený proud [A]
1,0	. 5	0,8
1,5	10	1,2
2,0	12	1,6
3,0	15	2,4
6,0	23	4,8





Šířka spoje v závislosti na procházejícím proudu – pro tloušťky měděné főlis - 35μm. a - 70μm

$$R=17.3 \frac{l(m)}{S(mm^2)} [m\Omega] = 0.5\Omega/m$$
 pro šířku 1mm a tloušťku 35 um






Bild 3.122. Kapazitätsbelag für Microstrip- und Stripline-Leitungen

 $1 \text{ mm } \tilde{s}i\tilde{r}ka \text{ C/l} = 2pF/cm$

Indukčnost vodičů plošného spoje









Bild 3.125. Induktivitätsbelag für Microstrip- und Stripline-Leitungen

PARAZITNÍ VAZBY




Projevují se zejména tam, kde jsou zesilovače s velkým zesílením

Na vstup se dostává: odněkud rušivý signál zlomek signálu z výstupu

Čim je zesílení zesilovače větší, tím menší úroveň parazitního signálu stačí k velkým potížím

KAPACITNÍ VAZBA



$$i_1 = Y_{11}u_1 - j(u_2 - u_1)\omega C_{12}$$

$$i_1 = Y_{11}u_1 - j(Au_1 - u_1)\omega C_{12}$$

$$Y_{vst_1} = Y_{11} - j(A-1)\omega C_{12}$$

Komplexní zesílení

$$u_2 = Au_1$$

Vstupní admitance


$$Y_{vst} = \frac{i_1}{u_1}$$


A je záporné protože zesilovač obvykle obrací fázi fázový posuv- zpoždění- má zápornou imaginární složku potom – j*j je kladné,

$$Y_{vst} = Y_{11} - konst.\omega C_{12}$$


Y_{vst} může být záporné a obvod je potenciálně nestabilní (záleží na tom, co se zapojí na vstup) aby Y_{celkem} byl kladný

KAPACITA NA PLOŠNÝCH SPOJÍCH





KAPACITA MEZI SPOJI







Bild 3.120. Kapazitätsbelag zwischen zwei parallel geführten Leiterzügen

 $s_L 1,5 \text{ mm}$ $\varepsilon_r = 5,5$

linkes Bild: Parameter b in mm; rechtes Bild: Parameter a in mm

PARAZITNÍ VAZBA ZEMNÍM SPOJEM




$$u_{G} = \frac{u_{2}}{A} - \frac{u_{2}(R + j\omega L)}{R_{z} + R + j\omega L} = u_{2}(\frac{1}{A} - \frac{(R + j\omega L)}{R_{z} + R + j\omega L}) \qquad A_{1} = A - 1$$

$$\frac{u_2}{u_G} = \frac{A_1(R_z + R + j\omega L)}{R_z - A_1(R + j\omega L)}$$


ve jmenovateli může být 0, pak to kmitá (A je komplexní) nebezpečná je situace pro velké A, L,ω , mω lé R_z

PARAZITNÍ VAZBA ZEMNÍM SPOJEM je nejnebezpečnější u

zesilovačů s velkým zesílení a malou zatěžovací impedancí = NF koncové zesilovače



RUŠENÍ INDUKOVANÝM NAPĚTÍM




Propojeni zkroucenou dvojlinkou


$$U_1 = U_G + u$$

$$u = 4,44 fBSN$$


RUŠENÍ ZEMNÍ SMYČKOU



POUŽITÍ FERITOVÉHO TRANSFORMÁTOROVÉHO FILTRU




SYMETRICKÉ PROPOJENÍ



SOUVISLÁ ZEMNÍ FOLIE, STÍNĚNÍ

0,1 uV

10 uV



1 V