
L2 = GND, L3 = PWR
C1
GND
SIG
PWR
U1
B.Cu: SIG F.Cu: SIG