

Spannfehler Gelbe Felder sind Pflichtfelder 20.11.2016 Personalnr.: 2628 Arbeitsplatz: 6500-4 Datum: 41478727 Materialnr.: 20465233 Ausschussanzahl: 1 Auftragsnr.: von Werkstoff: Bitte Wählen Bitte Wählen Was wurde falsch Programmiert Bitte Wählen Verursacher Wurde eine Simulation durchgeführt Bitte Wählen Wenn Nein, warum nicht Hinweis auf den Spannvorgang im Prog. vorhanden? Nein Wie wurde das Werkstück gespannt Schraubstock Wurde das Werkstück richtig gespannt? Nein Handelt es sich um eine Passung Bitte Wählen Um welche Position handelt es sich? Ist die Passung zu groß/klein Bitte Wählen War ein Stoppsatz vor der Passung? Bitte Wählen Wurde das Werkzeug maß im Werkzeugspeicher verändert? Bitte Wählen Welche Maßangabe ist betroffen Ist das Maß zu klein? Bitte Wählen War die Programmierung korrekt? Bitte Wählen Ursache Werkzeugproblem Bitte Wählen Welches Werkzeug wurde verwendet? Welchen Durchmesser? Welche Auspannlänge? Drehzahl: Vorschub: Zustellung: Welche Position wurde falsch eingetippt? Ist-Wert Soll-Wert **Ursache Materialproblem** Bitte Wählen **Genaue Angabe der Grundes:** Teil falsch herum eingelegt - Bild im NC-Cockpit ist nicht richtig. Wie kann in Zukunft verhindert werden, dass dieser Fehler wieder Auftritt? Bitte genaue Abstellmaßnahmen definieren, die nach absprache umgesetzt werden müssen! Bild in NC-Cockpit richtig stellen und auf Zeichnung schauen wie Teil gespannt werden muss Mitarbeiter: Ist die Abstellmaßnahme bereits umgesetzt? Bitte Wählen Tritt der Fehler auch in Zukunft auf? Bitte Wählen Qualitätsgespräch (TMM): Nein □ Ist die Abstellmaßnahme bereits umgesetzt? Ja □ Tritt der Fehler auch in Zukunft auf? Ja 🗆 Nein □ Beobachten Datum: **Unterschrift TMM: Unterschrift MA:**