

Programmierfehler Gelbe Felder sind Pflichtfelder 6520 02.11.2016 Personalnr.: 2203 Arbeitsplatz: Datum: 41475750 Materialnr.: 20460779 Ausschussanzahl: Auftragsnr.: 1 von 1 Werkstoff: Alu AVPROG Was wurde falsch Programmiert Verursacher Position Wurde eine Simulation durchgeführt Wenn Nein, warum nicht Bitte Wählen Hinweis auf den Spannvorgang im Prog. vorhanden? Wie wurde das Werkstück gespannt Bitte Wählen Bitte Wählen Wurde das Werkstück richtig gespannt? Handelt es sich um eine Passung Bitte Wählen Um welche Position handelt es sich? Ist die Passung zu groß/klein Bitte Wählen War ein Stoppsatz vor der Passung? Bitte Wählen Wurde das Werkzeug maß im Werkzeugspeicher verändert? Bitte Wählen Welche Maßangabe ist betroffen Ist das Maß zu klein? Bitte Wählen War die Programmierung korrekt? Bitte Wählen Ursache Werkzeugproblem Bitte Wählen Welches Werkzeug wurde verwendet? Welchen Durchmesser? Welche Auspannlänge? Drehzahl: Vorschub: Zustellung: Welche Position wurde falsch eingetippt? Ist-Wert Taschen Soll-Wert Taschen **Ursache Materialproblem** Bitte Wählen **Genaue Angabe der Grundes:** Taschen sind auf falscher Position Wie kann in Zukunft verhindert werden, dass dieser Fehler wieder Auftritt? Bitte genaue Abstellmaßnahmen definieren, die nach absprache umgesetzt werden müssen! Simulation durchführen in der AV Prog, NP kontrollieren Mitarbeiter: Ist die Abstellmaßnahme bereits umgesetzt? Bitte Wählen Tritt der Fehler auch in Zukunft auf? Bitte Wählen Qualitätsgespräch (TMM): Ist die Abstellmaßnahme bereits umgesetzt? Ja □ Nein □ Tritt der Fehler auch in Zukunft auf? Ja 🗆 Nein □ Beobachten Datum: **Unterschrift TMM: Unterschrift MA:**