

4001-064



עיריית תל-אביב-יפו

10.9.89

תאריך

7047/20/20

מספר

מינהל ההנדסה/מח' פקוח על הבניה

שד' בן גוריון 68 - ת"א טל: 437008

שעות קבלת קהל: 7.30-9.00 בבקר ו - 13.30-15.00 בצהריים

לכבוד

(1) מר דוד סבא - רח' אמל 64, ח"מ

(2) מר עמואל סבא - רח' הראחונים 9, ח"מ

(3) גב' עדינה זמנוני - רח' סגת 18, ח"מ

א.נ.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו

(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

א. בהתאם לדו"ח מיום 19.6.89 שנמסר לי ע"י מהנדס/הנדסאית העירייה

שהוסמך לכך, הבניין ברח' א"ל מס' 64 גוש 6135

חלקה שבעלותו (להלן - "הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.

הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן:

1. לחקק ולתקן את כל המבנים שבקומת הספירה.

2. לחקק את מעקה הגג.

3. לחקק את החזיתות ובמיוחד החזית לרח' סבא חלל מסויימת.

4.

ב. זכותך לפי סעיף 4' לחוק העזר לת"א יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי); כשמעוררו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר, בשד' בן-גוריון 68 - ת"א-יפו.

ג. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

ד. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

ה. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

ו. אינך מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

תוכל לקבל מידע בענין זה במח' רישורי בניה, במינהל ההנדסה של העירייה, שד' בן גוריון 68, ת"א-יפו.

בכבוד רב,

מ"מ חזבל

מח' המח' לפקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

העתק:

מנהל אגף הנכסים

בעיריית ת"א יפו



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ההנדסה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שד' בן-גוריון 68, טל' 437008

תאריך: 18.6.89

מספר: 7047

הנדון: ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון:

רחוב: אצ"ל

תל-אביב-יפו

מס': 64 גרש: חלקה:

ביום: 15.6.89

ביקר מהנדס מטעמנו (החתום מטה) בבנין הנדון.

א. ממצאים שאותרו:

בנין בן 2 קומות, קירות בלוקים, גג בטון.

בנין במצב בינוני - מאוכלס.

בקירות מעקה הגג ישנם סדקים והטיח מתקלף.

הקיר החיצוני בחזית לרח' תשבי לא מטוייח.

מרפסת קומה שניה סדוקה, נופלים גושי טיח ובטון והזיון גלוי וחלוד.

חלק פנימי של המרפסת במצב מסוכן ויש צורך בחיזוקו באופן דחוף.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

לחזק ולתקן את כל המרפסות שבקומה השניה:

לתקן את מעקה הגג.

לתקן את החזיתות ובמיוחד החזית לרח' תשבי הלא-מטוייחת.

איש איזוועקסטרוקטור
מהנדס אזרחי
מבנים מסוכנים

1. חיק מבנה
2. שי' שחר - מנהל אגף עבודות מיוחדות
3. מדור רישום
4. מר מחלב