

1991/36/3

רשום עם אשר מסירה

1



ארכיון נמורה

שירות תל-אביב-יפו

תאריך 6.2.89
מספר 6899/ב/מ/ר

מינהל ההנדסה/מח' פקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68 - ת"א טל: 437008
שעות קבלת קהל: 7.30-9.00 בבקר ו - 13.30-15.00 בצהריים

4046-0/6

לכבוד
פסח ספנח
רח' טיון כס' 16,
חל-מבטב - 67622
..נ.א


הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

- א. בהתאם לדו"ח מיום 7.2.79 שנמסר לי ע"י מהנדס/מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' טיון מס' 16 גוש 6135 חלקה 44 שבבעלותך (להלן-"הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לעבור. הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -
1. לחצק ולחקן את הקירות החיצוניים של החדרון המפורט בפוזיט לרח' טיון.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- ב. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך. להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי); כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר, בשד' בן גוריון 68 - ת"א-יפו.
- ג. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.
- ד. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.
- ה. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.
- ו. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה. תוכל לקבל מידע בענף זה במח' רישוי בניה, במינהל ההנדסה של העירייה, שד' בן גוריון 68, ת"א-יפו.
- ז. **באם תסגף בעל הנכס אגף הודע לפז פוזקס.**

בכבוד רב,
הסג"ר מ. חפז
מנ" המח' לפקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

51 385

העתק:
מנהל אגף הנכסים
בעיריית ת"א יפו



עיריית חל אביב - יפו

סינהל ההנדסה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שדר' בן מרדכי 68. טל' 437006

8.2.89

חאריך ..

6899

מספר ..

אישור בניה

הדרון ביקורת מבנה - רו"ח בודק

המבנה הנדרון :

ששון רחוב

מס' 16

חש

חלקה

חל אביב - יפו

7.2.89

בקר מהנדס מטעמו : ד. חנוך כהן

א. ממצאים שאותרו :

בנין בן שתי קומות. בחזית הבנין בצמוד לו, נמצא הדרון בן קומה אחת העשוי בלוקים עם גג אסבסט. הבנין שופץ אך בקירות החיצוניים של החדרון שבחזית הבנין הופיעו סדקים קשים המסכנים את יציבות המבנה. הבנין מאוכלס.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית :

לחזק ולתקן את הקירות החיצוניים של החדרון הצמוד לבנין, בחזית לרח' ששון.

איג' איבנוביסקי בולטלב
מהנדס אזרחי
סגור בודק
מבנים מסוכנים

1. חזק מבנה
2. ש ששון - כחל אביב עבודות מיוחדות
3. סגור רישוט
4. מר מחלב