



איכות נמוכה

שירות תל-אביב-יפו

מינהל ההנדסה/מח' פקוח על הבניה
שד' בן גוריון 68 - ת"א טל: 437008
שעות קבלת קהל: 7.30-9.00 בבקר ו - 13.30-15.00 בצהריים

לכבוד

דבר גור

רח' חסבי 13 - שכונת החקורות

תל אביב

א.נ.

מח' ביקור והעוד-גינוד שכני
עיריית ת"א - מינהל הנדסה
מס' תיק
19.5.89
04-1992
6902/רנ/רמ
להעביר לטיפול
מספר
ת.ת.
לצד
שמיד

4047013

הנדסן: הרדעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו

(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

א. בהתאם לדו"ח מיום 7.2.89 שנמסר לי ע"י מהנדס פנים מטעם העירייה

שהוסמך לכך, הבנין ברח' חסבי מס' 13 גוש 6135

חלקה 110 שבבעלותך (להלן-"הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.

הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הרדעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -

1. לחזק לתקן קירות חיצוניים של החדרון הצמוד למבנה בחזיתו או לחרטו.

2. העבודות תתבצע בהסגרת מחנך בנין פרטי,

3.

4.

ב. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהוראה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי); כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר, בשד' בן-גוריון 68 - ת"א-יפו.

ג. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

ד. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

ה. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

ו. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

תוכל לקבל מידע בענין זה במח' רישור בניה, במינהל ההנדסה של העירייה, שד' בן גוריון 68, ת"א-יפו.

בכבוד רב,

איצ'ט' ס. חובל
מנ' המח' לפקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

העתק:

51 385

מינהל אגף הנכסים
בעיריית ת"א יפו



עיריית חל אביב - יפו

מנהל ההנדסה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שד"ר בן נוריון 68. טל' 437008

איכות נמוכה

7.2.89

חאריך

6902

מספר

הנדון: ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון:

חלקה

נוש

13

מס

חשבי

רחוב

חל אביב - יפו

בקר מהנדס מטעמו: (המחוז מס' 1) בכנין וגרון

7.2.89

תאריך

א. ממצאים שאותרו:

בנין בן קומה אחת, קירות בלוקים וגג בטון. בחלק מהבנין גג אסבסט.
בצלמוד לבנין, בחזית לרח' חשבי, נמצא חדרון מבלוקים וגג בטון.
בקירות החדרון הופיעו סדקים עמוקים העלולים לסכן את יציבות החדרון.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

לחקק ולתקן את הקירות החיצוניים של החדרון הצמוד לבנין בחזית לרח' חשבי
או להורסו.

איגוד הנדסה
מחוז אביב
מנהל בודק
מבנים מסוכנים

1. חזק מבנה
2. ש שומר - כחול אני עבודות סימורות
3. סרור רישום
4. מר מחלב