



שירות תל-אביב-יפו

מינהל ההנדסה/מח' פקוח על הבניה

שד' בן גוריון 68 - ת"א טל: 437008

שעות קבלת קהל: 7.30-9.00 בבקר ו - 13.30-15.00 בערריים

תאריך 31.5.89

מספר רום/מ 6909/89

לכבוד

מנהלי אגף הנכסים

רמ' המב' 19,

סל-אביב.

א.נ.

4047-019

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו

(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

א. בהתאם לדו"ח מיום 8.2.89 שנמסר לי ע"י מהנדס/רש"מ מעטם העירייה

שהוסמך לכך, הבנין ברח' המב' מס' 19 גוש 6139

חלקה 116 שבבעלותך (להלן-"הבנין") מהורה סכנה למחזיקים בו או לצבור.

הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -

1. לפקן את הקירות החיצוניים.

2. לפקן את המסגרת בקומה ב' שבמזרח לרח' המב',

3. לפקן את המדרגות החיצוניות לקומה ב' כולל חיזוק מסגרת סכסוך כחומך עם סהלך המדרגות.

4. להרוס את בגדד טבלוקים חבניים ולספוח את הצסולס.

ב. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי); כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר, בשד' בן -גוריון 68 - ת"א-יפו.

ג. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

ד. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהורה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

ה. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

ו. איך מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

תוכל לקבל מידע בענף זה במח' רישוי בניה, במינהל ההנדסה של העירייה, שד' בן גוריון 68, ת"א-יפו.

בכבוד רב,

ג'י.מ.מ.מ.מ.

מנ' המח' לפקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

העתק:

51 385

מנהל אגף הנכסים
בעיריית ת"א יפו



עיריית חל אביב - יפו

סניחל ההנדסה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שרי' בן נוריון 68 מל' 437008

חאריך 8.2.89

מספר 6903

הערון : ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון :

חלקה

נוש 19 00

רחוב תשבי

חל אביב - יפו

בקר מנהל סטטמנט (החוזות מסה) בבנין הערן

7.2.89

א. ממצאים שאומדו :

בנין בן שתי קומות, קירות בלוקים גג בטון.
בנין במצב בינוני - קומת הקרקע ריקה ואטומה ובחלקה פרוצה; קומה ב' מאוכלסת.
בקירות החיצוניים ישנם סדקים וקילופי טיח. המדרגות החיצוניות לקומה ב' ועל
הגג העשוי מפח ומפרופילי פלדה - אינם תקינים. עמוד הבטון התומך את מהלך
המדרגות שבור וסדוק, נופלים גושי בטון והזיון גלוי וחלוד.
במרפסות ישנם סדקים, קילופי טיח ובטון, והזיון גלוי וחלוד.
הגדר שבחזית הבנין סדוקה, הטיח והבטון מתקלפים והזיון גלוי וחלוד.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית :

לתקן את הקירות החיצוניים.
לתקן את המרפסות בקומה ב' שבחזית לרח' תשבי.
לתקן את המדרגות החיצוניות לקומה ב', כולל חיזוק העמוד מבטון שתומך את מהלך
המדרגות.
להרוס את הגדר מבלוקים שבחזית הבנין ולפנות את הפסולת.

סרג'ט כוונ
סניח סטטמנט

1. חזיק ממנה
2. ש. שמח - מנהל אגף עבודות מיוחדות
3. סרג'ט רישוט
4. מר מחלב