



עיריית תל-אביב-יפו

מנהל ההנדסה/מח' פקוח על הבניה

שד' בן גוריון 68 - ת"א טל: 437008

שעות קבלת קהל: 7.30-9.00 בבקר ו - 13.30-15.00 בצהריים

21.7.89

תאריך

26-07-1989

6988/מב/ר

מספר

לכבוד

בדיחי זכריה

18/8/89

..א.א.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו

(הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971.

11.9.89

א. בהתאם לדו"ח מיום שנמסר לי ע"י מהנדס/מסמט העירייה

6135

גוש

18

מס'

אביטל

ש

הבנין

ברח'

שהוסמך

לכך,

הבנין

ברח'

חלקה 44 שבבעלותך (להלן-"הבנין") מהווה סכנה למחזיקים בו או לצבור.

הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -

1. לחזק ולתקן את הקיר המרכזי בחלק המבנין של הבנין.

2. לחזק ולתקן את הגגון שבחזית לרח' אביטל.

3. לחזק את מעקה הגג.

4. להרוס את הגדר שבחזית לרח' אביטל ולבנותו מחדש.

ב. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לת"א יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לצרף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי); כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר, בשד' בן גוריון 68 - ת"א-יפו.

ג. אם ההודעה לא תבטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע.

ד. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

ה. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

ו. אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

ז. תוכל לקבל מידע בענף זה במח' רישוי בניה, במנהל ההנדסה של העירייה, שד' בן גוריון 68, ת"א-יפו.

בכבוד רב,

אילנה ש. חובל

מנ' המח' לפקוח על הבניה

ב/מהנדס העיר

העתק:

מנהל אגף הנכסים

בעיריית ת"א יפו



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ההנדסה

המחלקה לפיקוח על הבניה

שד' בן-גוריון 68, טל' 437008

תאריך: 14.5.89

מספר: 6988

הנדון: ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון:

רחוב: אביטל

תל-אביב-יפו.

מס': 18 גוש:

חלקה:

ביום 11.5.89

ביקר מהנדס מטעמנו (החתום מטה), בבנין הנדון.

א. ממצאים שאותרו:

בנין בן קומה אחת, קירות בלוקים, גג בטון.

בנין במצב בינוני - מאוכלס.

בחלק הצפוני של הבנין ישנם סדקים רציניים העלולים להביא להתמוטטות.

הפינה הצפון מערבית סדוקה.

הגגון שבחזית לרח' אביטל סדוק, נופלים גושי בטון, והזיון גלוי וחלוד.

במעקה הגג ישנם סדקים וקילופי טיח.

הגדר שבחזית לרח' אביטל סדוק, נופלים גושי בטון והוא עלול להתמוטט.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

לחזק ולתקן את הקיר הסדוק בחלק הצפוני של הבנין.

לחזק ולתקן את הגגון שבחזית לרח' אביטל.

לתקן את מעקה הגג.

להרוס את הגדר שבחזית לרח' אביטל ולבנותו מחדש.

אייג' איבובסקי בולטרכ

מתגבש צנחני

מהנדס בודק

מבנים מסוכנים

1. תיק מבנה

2. ש' שחר - מנהל אגף עבודות מיוחדות

3. מדור רישום

4. מכ' מחלק