






Route hazards produced for OCAC by Consult & Train - Version 06.01








C&T Consult & Train


سفرى منصوبه بندى كانظام








سفرى منصوبه بندى كانظام










Long 71.5267 E

Page **5/7** ¿غ

روٹ25 محمودکوٹ سے تاروجببہ




















پہاڑی علاقے کی علامات
























Lat 34.017527 N Long 71.726968 E محمودكوث

Page **7/7** غن

روٹ کے خطرات کی تصاویر

Lat 30.16488 N Long 70.93795 E







تیز دایال موڑ 💠 تیز بایال موڑ 💠 نیئر کے تیز مڑنے سے تیل ایک طرف ہوجا تا ہے، اچھلتا ہے جس سے مینکراً لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔



شہرآ با دی،مصروف علاقے 👤 🎎 👤 اوگوں کی تعداداورٹر یفک کی وجہ سے اِن علاقوں میں پیدل،موٹرسائنگل سواراور چھوٹی گاڑیوں کےمسافروں کو پخت خطرہ ہوتا ہے۔تیل بھیلنے کی صورت میں تباہ کن آگ لگ سکتی ہے۔



ر ملوے میا تک 💠 بھا تک کھلابھی ہوتو د میر کرعبور کریں



پُل/ پلیہ] [اطبینان کے ساتھ سیدھے چلیں، فاصلہ رکھیں تا کہ ٹکر بچاتے ہوئے گاڑی بابرنکل کرالٹ نہ جائے۔