

HK-AICOS 工程分析報告

報告編號	RPT-20260516-072444
報告日期	2026-05-16 07:24
分析類型	工地安全分析
參與 Agent	Accounting Agent、Drafting Agent、Engineering Agent、Foreman Agent、Material Agent、PM Agent、QS Agent、Safety Agent、Surveying Agent、HK Legal Layer
項目編號	TEST-2026
參考文件	sitephoto001.jpg
可能涉及部門	勞工處
風險級別	中風險

中風險

可能影響安全、進度、成本或合規，建議由項目經理確認。

Accounting Agent 分析

工程分析

根據相片分析，工地現場存在以下安全問題：

工人未有佩戴安全帽，違反工地安全規定

現場地面有散亂物料，存在絆倒風險

高空作業區域未見安全網或防墮設施

安全風險分析

未佩戴個人防護裝備 (PPE) 屬嚴重安全違規

地面雜亂可能導致工人絆倒受傷

高空墮物風險需即時處理

法規與合規提醒

根據《工廠及工業經營條例》，僱主須確保工人佩戴適當 PPE

違反安全規定可能導致工地被勒令停工

安全主任須即時記錄及跟進

建議跟進事項

即時要求所有工人佩戴安全帽及安全靴

清理地面散亂物料，保持通道暢通

安裝安全網及防墮設施後方可繼續高空作業

安全主任須進行工地安全巡查並記錄

需要人工確認事項

安全主任須親身到場評估現場風險

如有工傷事故，須按《僱員補償條例》申報

Drafting Agent 分析

未能取得 Drafting Agent 的完整段落，請補充圖則、版本、RFI 或設計文件後再分析。

Engineering Agent 分析

未能取得 Engineering Agent 的完整段落，請補充施工方法、進度或工程資料後再分析。

Foreman Agent 分析

未能取得 Foreman Agent 的完整段落，請補充現場人手、工序及即時安排後再分析。

Material Agent 分析

未能取得 Material Agent 的完整段落，請補充物料、到貨、測試及批核文件後再分析。

PM Agent 分析

未能取得 PM Agent 的完整段落，請補充項目背景、責任分工及決策要求後再分析。

QS Agent 分析

未能取得 QS Agent 的完整段落，請補充合約、VO、付款或成本資料後再分析。

Safety Agent 分析

未能取得 Safety Agent 的完整段落，請補充安全風險、工序及現場控制措施後再分析。

Surveying Agent 分析

未能取得 Surveying Agent 的完整段落，請補充測量、放線、標高或監測記錄後再分析。

HK Legal Layer 分析

未能取得 HK Legal Layer 的完整段落，請補充法規、合約責任或監管要求後再分析。

可能涉及部門

勞工處

如不確定，需由相關專業人士確認實際監管部門。

需確認人士

註冊安全主任 (RSO)

項目經理

本報告供項目管理及工程跟進使用。正式行動、對外回覆及合約立場，須由項目經理及相關合資格專業人士確認。