

Buildway Tech (HK) Limited

HK-AICOS 工程分析報告

報告編號	RPT-20260514-225812	日期	2026-05-14 22:58
分析類型	工地安全分析	工程編號	PRJ-2026-001
上載文件	site_photo_001.jpg	風險級別	中風險

問題摘要

呢張相有無不安全行為？工人有無佩戴適當 PPE？

中風險

工程分析報告

工程分析

根據上載相片，發現以下問題：

- 工人未有佩戴安全帽，違反《建築地盤（安全）規例》第 68 條
- 高空作業未有使用安全帶，存在墮落風險
- 工作平台邊緣未有設置護欄

安全風險分析

現場存在中等程度安全風險，主要包括：

- 墮落風險（高空作業）
- PPE 不足（安全帽、安全帶）

法規與合規提醒

根據香港《職業安全及健康條例》（第 509 章），僱主有責任確保工人在工作期間佩戴適當個人防護裝備。

建議跟進事項

- 立即要求所有工人佩戴安全帽及安全帶
- 安裝邊緣護欄
- 進行安全簡報

需要人工確認事項

- 安全主任需現場視察確認風險等級
- 認可人士需確認臨時工作平台結構安全

需要專業人士確認

- 安全主任
- 認可人士 (AP)

本報告為 AI 輔助工程分析結果，只供初步參考及內部評估用途。

所有涉及結構、安全、法規、消防、電力、水務、公共道路、掘路、高風險工序、合約或法律責任之事項，必須由香港合資格專業人士最終確認。

Buildway Tech (HK) Limited

不會取代認可人士、註冊工程師、安全主任、註冊電業工程人員、持牌水喉匠、法律專業人士或相關政府部門之正式審批。