




DEVICE DIRECTIN




3. Details:

- '96 GALANT Workshop Manual Chassis, Page 13A-101.

MPI – Fehlersuche

13A-101

PRÜFTABELLE DES WIDERSTANDS UND STROMDURCH-



- '95 L400 Workshop Manual Chassis, Page 13A-68.

13A-68

MPI – Fehlersuche

**PRÜFTABELLE DES WIDERSTANDS UND STROMDURCH-
GANGS ZWISCHEN DEN KI FÜMMEN**


- '96 COLT/LANCER Workshop Manual Chassis, Page 13A-66.

13A-66

MPI <4G1> - Fehlersuche

**PRÜFTABELLE DES WIDERSTANDS UND
STROMDURCHGANGS ZWISCHEN DEN KLEMMEN**

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - OFF - 7 -



- '97 L200 Workshop Manual Chassis, Page 13A-67.

MPI – Fehlersuche

13A-67

**PRÜFTABELLE DES WIDERSTANDS UND
STROMDURCHGANGS ZWISCHEN DEN KLEMmen**

- '97 GALANT Workshop Manual Chassis, Page 13A-173.

**PRÜFTABELLE DES WIDERSTANDS UND
STROMDURCHGANGS ZWISCHEN DEN KLEMMEN**

1. Den Zündschalter auf OFF stellen.
2. Den Stecker der Motor-ECU abklemmen.
3. Den Widerstand messen und unter Bezug auf die Prüftabelle auf Durchgang zwischen den Steckverbindungs-klemmen der Motor-ECU-Kabelbaumseite prüfen.

