| 第 01 部分<br>SOP 标题          | 流程名称                      | 流程编号          | 版本号            |  |  |
|----------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--|--|
|                            | 高压柜状态指示灯查看操作流<br>程标准(SOP) | SD-YJD-GYG-06 | V1. 0          |  |  |
| 第 02 部分<br>现场信息            | 基地名称                      | 适用范围          | 专业负责人          |  |  |
|                            | 云计算基地                     | A1 机楼         | 赵玲玲            |  |  |
| 第 03 部分<br>设备信息            | 设备厂家                      | 设备名称          | 设备型号           |  |  |
|                            | ABB                       | 高压柜           | UniGear ZS1    |  |  |
|                            | 负责人电话                     | 售后联系电话        | 设备厂家技术支<br>持电话 |  |  |
|                            | 袁军 (维保)                   | /             | 13805319420    |  |  |
| 第 04 部分                    | 执行本标准操作流程的原因              |               |                |  |  |
| 指导查看 ABB 高压柜参数,特制定此操作规程。   |                           |               |                |  |  |
| 第 05 部分                    | 本标准操作流程的安全要求              |               |                |  |  |
| 1. 现场操作应 2 人, 一人操作, 另一人监护; |                           |               |                |  |  |
| 2. 准备好高压绝缘手套、绝缘靴及安全帽等; 2   |                           |               |                |  |  |
| 第 06 部分                    | 李 6 部分 本标准操作流程的各种风险       |               |                |  |  |

- 1. 误入带电间隔; 3
- 2. 人身触电;

### 第 07 部分

### 本标准操作流程所需各项检查及准备工作、仪器仪表及耗材

4

- 1. 提前准备操作过程中所使用的工具: 高压绝缘手套、安全帽等。5
- 2. 安装、操作和维护过程中必须使用专用的防护用具,如佩戴高压绝缘手套,佩戴护目镜、穿安全服、戴安全帽、穿安全鞋等。

## 第8部分


# 本标准操作流程执行后所做的检查工作 7

- 1. 检查确认高压柜面板状态指示灯指示正确; 8
- 2. 检查确认高压柜各参数是否合理范围内。9


| 第9部分 | 本标准操作流程的批准 |       |            |
|------|------------|-------|------------|
| 起草   | 起草人姓名      | 起草人职务 | 起草日期       |
|      | 赵玲玲        | 维护工程师 | 2024年2月20日 |
| 审核   | 审核人姓名      | 审核人职务 | 审核日期       |
|      | 叶笑鸣        | 维护工程师 | 2024年3月20日 |
| 批准   | 批准人姓名      | 批准人职务 | 批准日期       |
|      | 赵明         | 运维部主任 | 2024年3月20日 |

## 一、状态指示灯 2

1.1 如下图开关柜指示灯所示,其中 3 红色表示连通状态,绿色表示断开状 态。



1.2 如下图微机保护测控装置所示, 其中,1表示该设备的三种运行状态: 运行、启动和跳闸,当"运行"前的 信号灯亮时,表示当前为运行状态;2 表示跳闸保护,例如,当过电压保护 动作前信号灯亮时,表示内部发生过 电压保护动作。



1.3 如下图高压带电显示器所示,在 验电状态下,当被测设备带电时,电 源指示灯亮,A、B、C 三相指示灯闪 亮,且输出强制闭锁信号;当被测设 备不带电时,电源指示灯亮,A、B、C 三相指示灯熄灭,同时解除闭锁信号, 可进行设备操作;开关柜二次无电且 高压侧无电,带电显示器电源灯不亮, 三相高压指示灯不亮解除闭锁信号。

