## Maschine initialisieren

I/O Ports definieren DDRA & DDRD

Zeit bis Peripherie bereit ist \_delay\_ms(500)

UART's initialisieren UARTO 19,2 kbs UART1 230.4 kbs

I2C initialisieren Master-Slave Mode 100kHz

IRQ initialiseren INT2 auf steigende Flanke

Statusbits löschen

Ausgabe "Init OK"

IRQ aktivieren