



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

I/NISSAN FRONTIER ATK X4/I/NISSAN FRONTIER ATK X4

2019/ 2019 - PRETA - DIESEL

Solicitante

CURINGA VEICULOS LTDA

APROVADO COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	Caminhonete	ESPÉCIE:	NÃO INFORMADO
RENAVAM:	01186077465	CATEGORIA:	NÃO INFORMADO
CHASSI:	8ANBD33B7KL776667	CAPACIDADE:	104
MOTOR:	YS23A260C039517	PBT:	3.11
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	CILINDRADA:	2298
MUNICÍPIO/UF:	IPAMERI/GO	POTÊNCIA:	190
		CRLV:	
		HODÔMETRO:	231405
		CHASSI:	8ANBD33B7KL776667
		MOTOR:	YS23A260C039517
		CÂMBIO:	
		MUNICÍPIO/UF:	Ipameri/GO



APROVADO



REPROVADO




COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)




ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 128 - Não original

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.


Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diante/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Longarina média esquerda	Original
● 12 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 13 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 14 - Coluna média/central esquerda	Original
● 15 - Porta traseira esquerda	Original
● 16 - Coluna traseira esquerda	Original
● 17 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 18 - Folha lateral traseira esquerda	Recuperado
● 19 - Longarina traseira esquerda	Original
● 20 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 21 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Reparado

4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384





22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Longarina média direita	Original
34 - Coluna dianteira direita	Original
35 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
36 - Caixa de roda dianteira direita	Original
37 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
38 - longarina dianteira inferior/superior direita	Original
39 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
40 - Folha do teto/painel traseiro	Original
41 - Estrutura do teto	Original

4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Foto extra



Foto extra



4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



Foto extra



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



Foto extra



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



Foto extra



Foto extra




4761702.8ANBD33B7KL776667. 19032026122649.1873384



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- ✓ funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
 - ✓ Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
 - ✓ **ATENÇÃO!** o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução
- ✓ CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.
- ✓ A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Pedro Gabriel da Silva
Perito em identificação veicular



Pedro Gabriel da Silva
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

