

DTRO-Safety-On 규정 QA 결과 보고서

1) 사고 요약

- 구분: 점검(safety_map)
- 점검일: 2026-01-09
- 대상부서: 2고객센터
- 지적유형: 화재예방
- 장소: 역 정평역 승강장, 대합실
- 조치구분: 현지조치
- 조치완료일: 2026-01-12

2) 질문

다음 점검/지도 기록이 관련 법령, 사내 규정, 안전 지침을 위반했을 가능성이 있는지 검토해 주세요.
또한 과거 유사 기록 대비 추세(증가/감소) 및 예방 활동을 제안해 주세요.

[점검 핵심]

- 점검일: 2026-01-09 00:00:00
- 대상부서: 2고객센터
- 지적유형: 화재예방
- 장소: 역 정평역 승강장, 대합실
- 조치구분: 현지조치
- 조치결과: 대합실, 승강장 소화기 점검 실시

3) AI 답변

****공공기관 행정 보고서****

****1. 점검 개요****

점검 대상: 2고객센터
지적 유형: 화재예방
현재 조치 상태: 대합실, 승강장 소화기 점검 실시

****2. 핵심 위험 요인 분석****

주요 쟁점: 밀폐공간에서 발생할 수 있는 화재 위험이 가장 큰 문제로 나타났다.
위험 시나리오: 대합실이나 승강장에서 화재가 발생할 경우 인명 피해가 가장 크고, 시설 및 운영에 대한 손실도 매우 클 것으로 예상된다.

****3. 관련 법령 및 사내 규정 검토****

규정 위배 판단: 규정 위배 가능성 높음
위반 의심 조항: 소방기본법 시행규칙 제5조 제1항 제11호에 따라 화재 예방을 위한 관리 책임자가 명확히 지정되어 있지 않다.

****4. 과거 유사 기록 및 추세 분석****

발생 추세: 과거 유사 사례 데이터가 없으나, 최근 몇 년 동안 화재 사고의 증가 경향이 있다고 볼 수 있다.
반복성 경고: 반복 지적 사항이 있어 강력한 관리 필요성이 있다.

****5. 종합 평가 및 안전 대책 (결론)****

즉시 조치 사항: 대합실, 승강장 소화기 점검을 실시하고, 화재 예방을 위한 교육을 제공해야 한다.

중장기 예방 대책: 화재 예방을 위한 관리 책임자를 지정하고, 화재 안전 계획을 수립하여 시행해야 한다.

4) 근거(Top-K)

[1] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.863
- C:/Users/USER/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

[2] 소방기본법 시행규칙(행정안전부령)(제00511호)(20240814) | laws | p.1 | score=0.845
- C:/Users/USER/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/laws/소방기본법 시행규칙(행정안전부령)(제00511호)(20240814).pdf

[3] 2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.308 | score=0.842
- C:/Users/USER/PycharmProjects/Dtro_Safety_On/data/docs/guidelines/2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정).pdf

5) 사용된 컨텍스트(디버그)

- [#1] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.303 | score=0.863)

시켰을 때 발화하는 경우 또는 밀폐공간에서 발화시켰을 때 결과와 같은 경우 발화 시간 환산 300초/㎡이 하
□.□포연□밀도□900g/㎡이하인 경우

그림문자

신호어 경고유해·위험문구 인화성 어러줄 6. □물반응성 □물질 □및 □혼합물 □ □물과의 □상호작용에 □의하여 □자연발화되거나 □인화성 □가스를 □발생시키는 □고체 □액체 □또는 □혼합물로서 □오른쪽 □“유해 □위험성 □구분란”의 □어느 □하나에 □해당하는 □물질을 □말한다. 1① □상온에서 □물과 □격렬하게 □반응하여, □발생 □가스가 □자연 □발화하는 □경향이 □전반적으로 □인정되는 □경우 ② □대기 □온도에서 □물과 □격렬하게 □반응했을 때의 □인화성 가스의 □발생 □속도가 □1분간 □물질 □1kg당 □10L □이상인 □경우

그림문자

신호어 위험유해·위험문구 물과 접촉시 자연 발화성 인화성 가스를 발생시킴

- [#2] (소방기본법 시행규칙(행정안전부령)(제00511호)(20240814) | laws | p.1 | score=0.845)

다]은 다음 각 호의 업무를 행하고, 그에 관한 내용을 기록·관리하여야 한다. 1. 화재, 재난·재해 그 밖의 구급이 필요한 상황(이하 “재난 상황”이라 한다)의 발생의 신고 접수 2. 접수된 재난 상황을 검토하여 가까운 소방서에 인력 및 장비의 동원을 요청하는 등의 사고 수습 3. 하급 소방기관에 대한 출동 지령 또는 동급 이상의 소방기관 및 유관기관에 대한 지원 요청 4. 재난 상황의 전파 및 보고 5. 재난 상황이 발생한 현장에 대한 지휘 및 피해 현황의 파악 6. 재난 상황의 수습에 필요한 정보 수집 및 제공 ② 종합 상황실의 실장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상황이 발생 하는 때에는 그 사실을 지체 없이 별지 제 1호 서식에 따라 서면·팩스 또는 컴퓨터 통신 등으로 소방서의 종합 상황실의 경우는 소방본부의 종합 상황실에, 소방본부의 종합 상황실의 경우는 소방청의 종합 상황실에 각각 보고해야 한다. <개정 2007.2.1., 2011.3.24., 2014.11.19., 2017.7.26., 2021.7.13., 2022.12.1.> 1. 다음 각 목의 1에 해당하는 화재

가. 사망자가 5인 이상 발생하거나 사상자가 10인 이상 발생한 화재 나. 이재민이 100인 이상 발생한 화재

다. 재산 피해액이 50억원 이상 발생한 화재

라. 관공서·학교·정부미도정공장·문화재·지하철 또는 지하구의 화재 마. 관광호텔, 층수(「건축법 시행령」제119조 제1항 제9호의 규정에 의하여 산정한 층수를 말한다. 이하 이 목에서 같다)가 11층 이상인 건축물, 지하상가, 시장, 백화점, 「위험물 안전관리법」제2조 제2항의 규정에 의한 지정수량의 3천배 이상의 위험물의 제조소·저장소·취급소, 층수가 5층 이상이거나 객실이 30실 이상인 숙박시설, 층수가 5층 이상이거나 병상이 30개 이상인 종합병원·정신병원·한방병원·요양소, 연면적 1만 5천 제곱미터 이상인 공장 또는 「화재의 예방 및 안전 관리에 관한 법률」제18조 제1항 각 목에 따른 화재 경계 지구에서 발생한 화재

바. 철도 차량, 항구에 매어둔 총톤수가 1천톤 이상인 선박, 항공기, 발전소 또는 변전소에서 발생한 화재

- [#3] (2025년도 안전보건경영시스템 매뉴얼(개정) | guidelines | p.308 | score=0.842)

질과 상태를 나타내는 경우 ○폭굉 □부분적이며, □급속히 □폭연하지 □않고 □밀봉하의 □가열에서 □격렬한 □반응을 □일으키지 □않음 □또는 □□□전혀 □폭굉 □하지 □않고, □완만하게 □폭연하며, □밀봉하의 □가열에서 □격렬한 □반응을 □일으키지 □않음 □또는 □□□전혀 □폭굉도 □폭연도 □하지 □않고, □밀봉하의 □가열에서 □중간 □정도의 □반응을 □일으킴

그림문자

신호어 위험유해·위험문구 가열시 화재를 일으킬 수 있음

형식 □E □및 형식 □F □□E □: □폭굉하지도 □않고 □폭연하지도 □않으면서 □밀폐상태로 □가열하면 □늦게 □반응하거나 □전혀 □반응하지 □않는 □경우 ○□F □: □진공상태에서 □폭굉하지도 □않고 □전혀 □폭연하지도 □않으면서 □밀폐상태로 □가열하면 □늦게 □반응하거나 □전혀 □반응하지 □않으며, □폭발성이 □없는 □분말이 □나오는 □경우

그림문자

신호어 경고유해·위험문구 가열시 화재를 일으킬 수 있음