

DTRO-Safety-On 사고(동향) 보고서

1. 기본정보

관리번호(순번)	1
발생일시	2026-01-26 10:46:00
보고구분	동향보고
호선	3호선
역명	황금
세부 위치	에스컬레이터 / 에스컬레이터#2 / 초입 / 6801-052
사고유형	넘어짐
관계열차	미기재
CCTV 유무	유
기상상태	맑음
영향도(추정)	중
출동/보고 소속	미기재

2. 사고(동향) 개요

사고개황	상기 일시에 E/S#2 탑승 후 중심을 잃어 넘어짐 발생
------	---------------------------------

3. 사고 경과 및 초동대처

초동대처 및 시간대별 경과	응급처치(고객안내센터)
----------------	--------------

4. 조치 사항

조치 내용	11:46 E/S#2 넘어짐 발생 11:47 순회중 사고 발견 : 직원 최성훈 11:48 역무관리실 응급처치 11:50 119 호출거부 및 귀가
조치 상태	미상

5. 원인 분석 (사실 / 추정 분리)

확인된 사실 (FACT)	• 사고유형: 넘어짐 • 발생 위치: 에스컬레이터 / 에스컬레이터#2 / 초입 / 6801-052 • 기상상태: 맑음 • 사고개황 요약: 상기 일시에 E/S#2 탑승 후 중심을 잃어 넘어짐 발생
추정 및 판단 (ASSUMPTION)	• 미끄럼/걸림(바닥 오염, 단차, 물기, 정리정돈 미흡)이 원인일 가능성(추정)이 있습니다. • 이용객 보행 부주의(시야분산, 휴대폰 사용, 급행동 등)가 영향을 미쳤을 가능성(추정)이 있습니다. • 혼잡도(출퇴근/환승 동선)와 연계된 위험요인이 있었는지 추가 확인이 필요합니다.

6. 재발방지 및 개선 의견

재발방지 대책(제안)	• 추가 확인 필요 항목: CCTV 원본 확보 여부, 현장 사진/목격자 진술/근무일지 등 증빙 누락 여부 • 현장 위험요인(물기·오염·단차·파손·장애물) 즉시 제거 및 1일 1회 이상 점검기록 유지 • 취약구간(계단/에스컬레이터/승강장 단부/환승동선) 미끄럼방지·안내표지·조도 개선 검토 • 사고 발생 시 증빙(영상/사진/기록) 표준 체크리스트 적용으로 누락 방지 • 동일 유형 사고 상위 역(또는 구간) 중심으로 주간 단위 재발방지 캠페인 및 현장지도 강화
-------------	--