

DTRO-Safety-On 사고(동향) 보고서

1. 기본정보

관리번호(순번)	6
발생일시	2026-01-24 15:36:00
보고구분	동향보고
호선	2호선
역명	내당
세부 위치	에스컬레이터 / 에스컬레이터#2 / 초입 / 6800-236
사고유형	넘어짐
관계열차	미기재
CCTV 유무	유
기상상태	맑음
영향도(추정)	중
출동/보고 소속	내당119구조대 박근정 외 1명

2. 사고(동향) 개요

사고개황	상기 일시 E/S #2호기 이용중 중심을 잃고 뒤로 넘어짐
------	----------------------------------

3. 사고 경과 및 초동대처

초동대처 및 시간대별 경과	응급처치(고객안내센터)
----------------	--------------

4. 조치 사항

조치 내용	• 15:36 사고자가 E/S #2호기 탑승중 중심을 잃고 넘어짐 - 15:40 사고자 고객안내센터 방문 - 15:42 119신고 및 응급치료 - 15:50 119 도착 후 병원이송 - 16:35 승강전담 도착 및 이상없음으로 재가동
조치 상태	미상

5. 원인 분석 (사실 / 추정 분리)

확인된 사실 (FACT)	• 발생/점검일시: 2026-01-24 15:36:00 • 호선: 2호선 • 역: 내당 • 사고유형: 넘어짐
추정 및 판단 (ASSUMPTION)	• 원인 규명을 위해 현장 사진/점검표 원본/조치 이력(시정조치 증빙)을 추가 확인할 필요가 있습니다. • 동일 유형이 반복되는 경우(부서/유형/장소), 점검 주기 또는 관리 절차에 취약점이 있을 가능성이 있습니다(단정 금지).

6. 재발방지 및 개선 의견

재발방지 대책(제안)	• 추가 확인 필요 항목: 조치 미완료 사유, 시정조치 증빙(사진/서류) 유무, 재발 여부 • 현장 즉시 시정(위험요인 제거/표지/정리정돈) 및 점검기록 표준화(체크리스트) 적용 • 취약 조합(부서×유형×장소) 중심으로 집중점검/관리자 확인(결재/서명) 강화 • 조치 완료 기준(완료 판정 요건) 명확화 및 미완료 건에 대한 기한/재점검 루프 도입 • 현장 교육/캠페인(반복 지적/사고유형 중심) 및 월간 피드백 공유
-------------	---